



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 527-526

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 527-526	Nr. 200
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 527	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 5,09
Lage Fahrbahn	Knoten unten 526	Insp. Länge [m] 5,09
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 300mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
526						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 526	00:00:00	527-526_7 29.jpg	
	2.37	AEDPVC	Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid	00:00:29	527-526_7 30.jpg	
	2.37	AECA	Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 250mm Durchmesser	00:01:39	527-526_7 31.jpg	
	5.09	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 527	00:02:11	527-526_7 32.jpg	
527						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 527-526

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	527-526	200



527-526_729.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 526




527-526_730.jpg, 00:00:29, 2.37m
Werkstoffänderung - Polyvinylchlorid



Haltungsbilder - 21.06.2025 - 527-526

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	527-526	200



527-526_731.jpg, 00:01:39, 2.37m
Veränderte Grundlageninformation - Form, kreisförmig, 250mm Durchmesser



527-526_732.jpg, 00:02:11, 5.09m
Endknoten, Rohrende, 527