

**Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 537-709**

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 537-709	Nr. 197
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	537	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	20,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	709	Insp. Länge [m]	20,00
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 200mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:148	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
537	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 537	00:00:00	537-709_707.jpg	
709	20.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 709 / Schacht verdeckt	00:01:14	537-709_708.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 537-709

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	537-709	197



537-709_707.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 537



537-709_708.jpg, 00:01:14, 20.00m
Endknoten, Rohrende, 709 / Schacht verdeckt