

Haltungsinspektion - 20.06.2025 - 544-543

Datum 20.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 544-543	Nr. 190
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	544	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	12,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	543	Insp. Länge [m]	12,00
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:89	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
544	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 544	00:00:00	544-543_686.jpg	
543	12.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 543	00:00:53	544-543_687.jpg	




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 20.06.2025 - 544-543

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	20.06.2025	544-543	190



544-543_686.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 544



544-543_687.jpg, 00:00:53, 12.00m
Endknoten, Rohrende, 543