



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 557-424

Datum 24.03.2025	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 557-424	Nr. 24
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 557	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 24,60
Lage Fahrbahn	Knoten unten 424	Insp. Länge [m] 24,60
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 250mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:181	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
424						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 424	00:00:00	557-424_1 01.jpg	
	10.00	BBAB	Wurzeln - einzelne, feine Wurzeln, 5% Querschnittsverminderung bei 5 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:00:42	557-424_1 02.jpg	2
	12.00	BBAB	Wurzeln - einzelne, feine Wurzeln, 5% Querschnittsverminderung von 3 Uhr bis 9 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:01:03	557-424_1 03.jpg	2
	24.60	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 557	00:01:50	557-424_1 04.jpg	
557						



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 557-424

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	557-424	24



557-424_101.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 424



557-424_102.jpg, 00:00:42, 10.00m
Wurzeln - einzelne, feine Wurzeln, 5% Querschnittsverminderung bei 5 Uhr, an einer Rohrverbindung




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 24.03.2025 - 557-424

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	557-424	24



557-424_103.jpg, 00:01:03, 12.00m

Wurzeln - einzelne, feine Wurzeln, 5% Querschnittsverminderung von 3 Uhr bis 9 Uhr, an einer Rohrverbindung



557-424_104.jpg, 00:01:50, 24.60m

Endknoten, Rohrende, 557