



Haltungsinspektion - 24.03.2025 - 563-346

Datum 24.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 563-346	Nr. 31
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	563	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Anschlusspunkt	Haltung Länge [m]	13,80
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	346	Insp. Länge [m]	13,80
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	


Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:102	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
346	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 346	00:00:00	563-346_122.jpg	
563	13.80	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 563	00:00:48	563-346_123.jpg	




Haltungsbilder - 24.03.2025 - 563-346

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	24.03.2025	563-346	31



563-346_122.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 346



563-346_123.jpg, 00:00:48, 13.80m
Endknoten, Rohrende, 563