



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 07.05.2025 - 575-478

Datum 07.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 575-478	Nr. 165
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 575	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 14,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 478	Insp. Länge [m] 14,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Schmutzwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:107	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
						
478	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 478	00:00:00	575-478_571.jpg	
	4.60	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung	00:01:06	575-478_572.jpg	
	6.20	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung	00:01:36	575-478_573.jpg	
	7.80	BCCAY	Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung	00:02:05	575-478_574.jpg	
	10.50	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:02:39	575-478_575.jpg	
	11.50	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:02:55	575-478_576.jpg	
	12.30	BBCC	Ablagerungen - hartes oder verdichtetes Material, 100% der Höhe der Rohrleitung von 11 Uhr bis 6 Uhr	00:03:12	575-478_577.jpg	5
	12.30	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:03:15	575-478_578.jpg	
	13.20	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:03:39	575-478_579.jpg	
575	14.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 575	00:04:01	575-478_580.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 07.05.2025 - 575-478

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	575-478	165



575-478_571.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 478



575-478_572.jpg, 00:01:06, 4.60m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 07.05.2025 - 575-478

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	575-478	165



575-478_573.jpg, 00:01:36, 6.20m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung



575-478_574.jpg, 00:02:05, 7.80m
Krümmung der Leitung - nach links, 87° Richtungsänderung



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 07.05.2025 - 575-478

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	575-478	165



575-478_575.jpg, 00:02:39, 10.50m
Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



575-478_576.jpg, 00:02:55, 11.50m
Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach


Haltungsbilder - 07.05.2025 - 575-478

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	575-478	165



575-478_577.jpg, 00:03:12, 12.30m

Ablagerungen - hartes oder verdichtetes Material, 100% der Höhe der Rohrleitung von 11 Uhr bis 6 Uhr




575-478_578.jpg, 00:03:15, 12.30m

Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)




Haltungsbilder - 07.05.2025 - 575-478

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	575-478	165



575-478_579.jpg, 00:03:39, 13.20m
Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



575-478_580.jpg, 00:04:01, 14.50m
Endknoten, Rohrende, 575