

**Haltungsinspektion - 06.05.2025 - 590-588**

Datum 06.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 590-588	Nr. 157
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	590	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Anschlusspunkt	Haltung Länge [m]	2,30
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	588	Insp. Länge [m]	2,30
		Knotentyp unten	Anschlusspunkt	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 100mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Edelstahl	Bemerkung Insp.	

Seite 1

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 590-588

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	590-588	157



590-588_539.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 590



590-588_540.jpg, 00:00:49, 2.30m
Endknoten, Rohrende, 588