



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 06.05.2025 - 626-680

Datum 06.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 626-680	Nr. 159
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 626	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 92,48
Lage Fahrbahn	Knoten unten 680	Insp. Länge [m] 92,48
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:680	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 626	00:00:00	626-_552.j pg	
	22.87	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:02:27	626-_553.j pg	
	91.99	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 11 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:08:53	626-_554.j pg	
	91.99	BDEAC	Zufluss aus einem Anschluss - klar, kein Fehlanschluss erkennbar bei 11 Uhr	00:08:56	626-_555.j pg	
	92.48	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 680	00:09:46		



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 626-680

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	626-680	159



626- 552.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 626



626- 553.jpg, 00:02:27, 22.87m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 9 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



Haltungsbilder - 06.05.2025 - 626-680

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	626-680	159



626- 554.jpg, 00:08:53, 91.99m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 11 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)



626- 555.jpg, 00:08:56, 91.99m
Zufluss aus einem Anschluss - klar, kein Fehlanschluss erkennbar bei 11 Uhr