



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 26.03.2025 - 627-490

Datum 26.03.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 627-490	Nr. 81
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 627	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 15,27
Lage Fahrbahn	Knoten unten 490	Insp. Länge [m] 8,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 250mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freisiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:113	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
490						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 490	00:00:00	627-490_277.jpg	
	3.70	BAJB	Verschobene Verbindung -, Versatz: 20mm rechtwinklig zur Rohrachse, an einer Rohrverbindung von 3 Uhr bis 9 Uhr	00:00:29	627-490_287.jpg	3
	3.70	AEDGG	Werkstoffänderung - Grauguss, an einer Rohrverbindung	00:01:32		
	6.10	BCCBY	Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:55	627-490_288.jpg	
	8.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 627 / Putzstück	00:03:58	627-490_290.jpg	
627						



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 26.03.2025 - 627-490

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	627-490	81



627-490_277.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 490




627-490_287.jpg, 00:00:29, 3.70m
Verschobene Verbindung -, Versatz: 20mm rechtwinklig zur Rohrachse, an einer
Rohrverbindung von 3 Uhr bis 9 Uhr




Haltungsbilder - 26.03.2025 - 627-490

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	26.03.2025	627-490	81



627-490_288.jpg, 00:01:55, 6.10m
Krümmung der Leitung - nach rechts, 87° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



627-490_290.jpg, 00:03:58, 8.50m
Endknoten, Rohrende, 627 / Putzstück