



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 27.03.2025 - 646-487

Datum 27.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 646-487	Nr. 100
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 646	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 5,30
Lage Fahrbahn	Knoten unten 487	Insp. Länge [m] 5,30
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 100mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:50 m+ Kürzel Beobachtung Zeit Foto Stufe

487



0.00

BCDXP

Anfangsknoten, Rohranfang, 487

00:00:00 646-487_3
49.jpg

5.00

BCCAY

Krümmung der Leitung - nach links, 67° Richtungsänderung,
an einer Rohrverbindung

00:00:58 646-487_3
50.jpg

5.30

BCEXP

Endknoten, Rohrende, 646

00:01:14 646-487_3
51.jpg

646




Haltungsbilder - 27.03.2025 - 646-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	646-487	100



646-487_349.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 487



646-487_350.jpg, 00:00:58, 5.00m
Krümmung der Leitung - nach links, 67° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 27.03.2025 - 646-487

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	27.03.2025	646-487	100



646-487_351.jpg, 00:01:14, 5.30m
Endknoten, Rohrende, 646