

**Haltungsinspektion - 28.04.2025 - 661-443**

Datum 28.04.2025	Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 661-443	Nr. 116
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	661	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	40,41
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	443	Insp. Länge [m]	40,41
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 225mm	Inspektionsart	selbstfahrende Kamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.	

1:298	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
661	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 661	00:00:00	661-443_391.jpg	
443	40.41	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 443	00:03:05	661-443_392.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 28.04.2025 - 661-443

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	28.04.2025	661-443	116



661-443_391.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 661



661-443_392.jpg, 00:03:05, 40.41m
Endknoten, Rohrende, 443