



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 07.05.2025 - 675-405

Datum 07.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 675-405	Nr. 143
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 675	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 25,17
Lage Fahrbahn	Knoten unten 405	Insp. Länge [m] 25,17
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Schmutzwasser	Gereinigt Nein
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Insp.

1:186	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
405						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 405	00:00:00	675-405_6 04.jpg	
	2.79	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 11 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)	00:00:29	675-405_6 05.jpg	
	3.49	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 70mm hoch bei 12 Uhr, Polyethylen (PE)	00:00:49	675-405_6 06.jpg	
	3.49	BAG	Anschluss -, 40% einragend bei 12 Uhr	00:00:53	675-405_6 07.jpg	3
	25.17	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 675	00:03:29	675-405_6 08.jpg	
675						




ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 07.05.2025 - 675-405

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	675-405	143



675-405_604.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 405




675-405_605.jpg, 00:00:29, 2.79m
Anschluss - Abzweig, offen, 150mm hoch bei 11 Uhr, Polyvinylchlorid (PVC)




Haltungsbilder - 07.05.2025 - 675-405

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	675-405	143



675-405_606.jpg, 00:00:49, 3.49m
Anschluss - Abzweig, offen, 70mm hoch bei 12 Uhr, Polyethylen (PE)



675-405_607.jpg, 00:00:53, 3.49m
Anschluss -, 40% einragend bei 12 Uhr



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 07.05.2025 - 675-405

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	07.05.2025	675-405	143



675-405_608.jpg, 00:03:29, 25.17m
Endknoten, Rohrende, 675