

**Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 699-698**

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 699-698	Nr. 205
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	699	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	4,80
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	698	Insp. Länge [m]	4,80
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	

Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	gegen Fließrichtung
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja
Material	Beton	Bemerkung Insp.	

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
698	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 698	00:00:00	699-698_755.jpg	
699	4.80	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 699	00:00:28	699-698_756.jpg	




ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 699-698

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	699-698	205



699-698_755.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 698



699-698_756.jpg, 00:00:28, 4.80m
Endknoten, Rohrende, 699