



**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 700-715	Nr. 208
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort	9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben	700	Rohrlänge [m]	0
Straße	Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben	Schacht	Haltung Länge [m]	8,00
Lage	Fahrbahn	Knoten unten	715	Insp. Länge [m]	8,00
		Knotentyp unten	Schacht	Baujahr	
Profil	Kreisprofil 150mm	Inspektionsart	Schiebekamera		
Kantentyp	Haltung	Verfahren	TV-Untersuchung		
SAT-Leitungsfunktion		Insp.Richtung	in Fließrichtung		
Kanalart	Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt	Ja		
Material	Beton	Bemerkung Insp.			

1:59	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
700	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 700	00:00:00	700-715_7 61.jpg	
715	8.00	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 715	00:00:39	700-715_7 62.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 700-715

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	700-715	208



700-715_761.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 700



700-715_762.jpg, 00:00:39, 8.00m
Endknoten, Rohrende, 715