



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 21.06.2025 - 715-716

Datum 21.06.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 715-716	Nr. 209
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 715	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 2,90
Lage Fahrbahn	Knoten unten 716	Insp. Länge [m] 2,90
	Knotentyp unten Anschlusspunkt	Baujahr

Profil Kreisprofil 150mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 715	00:00:00	715-716_7 63.jpg	
	2.00	BACA	Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 1000mm von 8 Uhr bis 4 Uhr / Konstruktionsgefüge zerstört	00:00:18	715-716_7 64.jpg	3
	2.90	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 716 / Rohröffnung verschlossen	00:00:35	715-716_7 65.jpg	



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 715-716

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	715-716	209



715-716_763.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 715



715-716_764.jpg, 00:00:18, 2.00m
Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 1000mm von 8 Uhr bis 4 Uhr /
Konstruktionsgefüge zerstört



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 21.06.2025 - 715-716

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	21.06.2025	715-716	209



715-716_765.jpg, 00:00:35, 2.90m
Endknoten, Rohrende, 716 / Rohröffnung verschlossen