


2025.03.12



2025.03.12



[link](#)

2025.03.12



[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 324

Schachttiefe: 0,80 [m]
 Deckel DN: 65 [cm]
 Rund Eckig

Verschraubt: ja nein

Material: Grauguss
 Klasse: B [kn] [t]


Belüftet: ja nein


Schmutzfänger: ja nein
 Schacht DN: 60 x 60 [cm]
 Rund Eckig



Datum: 12.3.25

Ablauf: Inspekteur: _____
 Funktion: Strang, HA, EL
 DN: 200 [mm]
 Material: PVC
 Tiefe: 0,80 [m]





46,75822, 14,37654, 520,0m, 186°
 12.03.2025 12:54:30