


2025.03.13



2025.03.12

2025.03.12



[link](#)

[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll



SchachtNr: 346

Schachttiefe: 1,72 [m]

Deckel DN: 66 [cm]

Rund Eckig

Verschraubt: ja nein

Material: Grauguss

Klasse: B 150 [kn] [t]

Belüftet: ja nein

Schmutzfänger: ja nein

Schacht DN: 115 x 60 [cm]

Rund Eckig

Ablauf


Inspekteur: _____ Datum _____

Funktion: Strang, HA, EL

DN 200 [mm]

Material B

Tiefe: 1,50 [m]



Deckel




Rahmen




Ausgleichsr.



Hals



Übergangsplatte



Unterteil



Bodenteil

Austritt

Gerinne

46,75847, 14,37695, 538,2m, 354°

13.03.2025 08:01:42