


2025.04.30



2025.03.12



46,75871, 14,37682, 532,9m, 268°
12.03.2025 09:30:04

[link](#)

2025.03.12



46,75873, 14,3768, 532,3m, 310°
12.03.2025 09:29:09

[link](#)

[link](#)

Schichtenhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schichtnr: 405

Subtype Schutzkaiser

Abstich 286 [m]

Deckel DN 68 [cm]

Klasse D 400 [kN/m²]

Ausgleichsring: _____ [cm]

Schicht DN 1000 [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Stanz, HA, EL

DN 200 [mm]

Material PVC

Tiefe 286 [m]

Inspektor _____ Datum _____

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Ausgleichsr.

Hals

Konus

Übergangsplatte

Unterteil

Bodenteil

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

46,75867, 14,37683, 537,1m, 78°
30.04.2025 10:41:15