


2025.03.12



2025.03.12



[link](#)

2025.03.12



[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll


SchachtNr: 407
 Einlaufgille

Schachttiefe: 0,84 [m]
 Deckel DN: 116 x 58 [cm]
 Rund Eckig


Verschraubt: ja nein
 Material: Eisen
 Klasse: unbekannt [kn] [t]
 Belüftet: ja nein
 Schmutzfänger: ja nein
 Schacht DN: 116 x 60 [cm]
 Rund Eckig

Inspekteur: _____ Datum: 12.3.25

Ablauf
 Funktion: Strang, HA, EL
 DN: 150 [mm]
 Material: Beton
 Tiefe: 0,84 [m]



DN 150
 Beton
 D.Bm



46,75824, 14,37639, 511,8m, 236°
 12.03.2025 14:06:15