


2025.03.13



2025.03.12

2025.03.12



[link](#)

[link](#)

[link](#)

### Schachterhebungsprotokoll



SchachtNr: 416

Schachttiefe: 0,83 [m]  
 Deckel DN: 65 [cm]  
 Rund  Eckig

Verschraubt: ja  nein

Material: Graupuss  
 Klasse: B 125 [kn] [t]


Belüftet: ja  nein


Schmutzfänger: ja  nein

Schacht DN: 100 [cm]  
 Rund  Eckig

**Ablauf**

Inspekteur: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
 Funktion: Strang, HA, EL  
 DN: 150 [mm]  
 Material: PVC  
 Tiefe: 0,82 [m]





46,75851, 14,37669, 526,6m, 33°  
13.03.2025 07:32:22