


2025.03.13



2025.03.13

2025.03.12



[link](#)

[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll



Schachtnr: 424

Schachttiefe: 1,56 [m]
Deckel DN: 66 [cm]

Verschraubt: ja nein

Material: Streuerguss
Klasse: unbekannt [kg] [l]



Belüftet: ja nein

Schmutzfänger: ja nein

Schacht DN: 60 x 60 [cm]
 Rund Eckig

Ablauf

Inspektoren: _____ Datum: _____
Funktion: Strang HA EL
DN: 300 [mm]
Material: Stbn
Tiefe: 1,34 [m]



46,75817, 14,37688, 519,5m, 75°
13.03.2025 09:14:02