



2025.03.21



2025.03.20



46,75844, 14,37791, 545,0m, 289°
20.03.2025 11:53:08

[link](#)

2025.03.20



46,75842, 14,37787, 541,5m, 101°
20.03.2025 11:53:51

[link](#)

[link](#)

Schachterh...

SchachtNr: 4580 449

Schachttiefe: 0,40 [m]
 Deckel DN: 68 [cm]
 Rund Eckig

Verschraubt: ja nein

Material: Granit
 Klasse: D-400 [kn] [l]

Belüftet: ja nein

Schmutzfänger: ja nein

Schacht DN: 60 [cm]
 Rund Eckig

Ablauf

Gallmayer
 Inspekteur: _____ Datum: _____
 Funktion: Strang, HA, EL
 DN: 100 [mm]
 Material: Edelstahl
 Tiefe: 0,35 [m]

DN 100
Edelstahl
0,30m

DN 100
Edelstahl
0,35m

Deckel
 Rahmen
 Ausgleichsr.
 Hals
 Übergangsplatte
 Unterteil
 Bodenteil
 Auftritt
 Gerinne

46,75834, 14,37788, 524,2m, 71°
 21.03.2025 07:23:32
 WM24