



2025.03.20



2025.03.20



[link](#)

2025.03.20



[link](#)

[link](#)

### Schachterhebungsprotokoll



SchachtNr: 452

Inspekteur: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**Ablauf**  
 Funktion: Strang, HA, EL  
 DN: 150 [mm]  
 Material: PVC  
 Tiefe: 1,36 [m]

Schachttiefe: 1,36 [m]  
 Deckel DN: 63 [cm]  
 Rund  Eckig

Verschraubt: ja  nein

Material: Grauguss  
 Klasse: D 400 [kn] [t]

Belüftet: ja  nein

Schmutzfänger: ja  nein

Schacht DN: 100 [cm]  
 Rund  Eckig






**Deckel**



**Rahmen**



**Ausgleichsr.**




**Hals**



**Übergangsplatte**



**Unterteil**



**Bodenteil** **Auftritt**



**Gerinne**

46,7582, 14,37805, 518,6m, 329°  
20.03.2025 09:13:08