


2025.03.13



2025.03.13

2025.03.13



46,75714, 14,3776, 528,1m, 301°
13.03.2025 12:39:24

[link](#)



46,75717, 14,37757, 531,5m, 160°
13.03.2025 12:35:28

[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 470


Schachttiefe: 0,47 [m]
 Deckel DN: 68 [cm]
 Rund Eckig
 Verschraubt: ja nein
 Material: Grauguss
 Klasse: D 400 [kn] [t]
 Belüftet: ja nein
 Schmutzfänger: ja nein
 Schacht DN: 60 [cm]
 Rund Eckig

Inspekteur: _____ Datum _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL
 DN: 150 [mm]
 Material: PVC
 Tiefe: 0,47 [m]



DN 150
PVC
0,47m



46,75714, 14,3776, 528,0m, 273°
 13.03.2025 12:39:40