


2025.03.13



2025.03.13



46,75695, 14,37778, 523,7m, 327°
13.03.2025 12:13:12

[link](#)

2025.03.13



46,75694, 14,37772, 525,5m, 168°
13.03.2025 12:09:15

[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 475

Schachttiefe: 1,32 [m]
 Deckel DN: 68 [cm]
 Rund Eckig

Verschraubt: ja nein
 Material: Grauguss
 Klasse: D 400 [kn] [I]
 Belüftet: ja nein
 Schmutzfänger: ja nein
 Schacht DN: 60 [cm]
 Rund Eckig

Inspektur: _____ Datum: _____

Ablauf
 Funktion: Strang, HA, EL
 DN: 500 [mm]
 Material: Beton
 Tiefe: 1,32 [m]

DN 150 PVC Oben 0,67m
 DN 500 PVC Unten 0,67m
 DN 500 Beton 1,32

Deckel
 Rahmen
 Ausgleichsr.
 Hals
 Übergangsplatte
 Unterteil
 Bodenteil
 Auftritt
 Gerinne

46,75689, 14,37776, 529,5m, 48°
 13.03.2025 12:15:15