

2025.03.20




2025.03.20

2025.03.20



[link](#)



[link](#)

[link](#)

Schachterhebungsprotokoll



SchachtNr: 491

Schachttiefe: 1,32 [m]
 Deckel DN: 68 [cm]
 Rund Eckig

Verschraubt: ja nein

Material: Grauguss
 Klasse: D 400 [kn] [t]


Belüftet: ja nein

Schmutzfänger: ja nein

Schacht DN: 100 [cm]
 Rund Eckig

Ablauf

Inspekteur: _____ Datum: _____
 Funktion: Strang_HA_EL
 DN: 2 [mm]
 Material: PVC
 Tiefe: 2 [m] nicht ersichtlich





46,75806, 14,37846, 532,2m, 310°
20.03.2025 09:01:54