

2025.03.28



2025.03.28



46,7583, 14,37712, 530,3m, 144°  
28.03.2025 09:28:44

[link](#)

2025.03.28



46,75827, 14,37711, 530,7m, 118°  
28.03.2025 09:28:26

[link](#)

link

Schichtenhebungsprotokoll V2018.2.3.4

**Schichtnr:** 656

**Subtyp:** Regenwässer

**Absicht:** 1,95 [m]

**Deckel DN:** 68 [cm]

**Klasse:** D 400 [kN]

**Ausgleichsring:** \_\_\_\_\_ [cm]

**Schicht DN:** 60 [mm]

**Schichtzustand:** \_\_\_\_\_ [1-5]

**Konus / Übergangsplatte:** \_\_\_\_\_

**Material:**

- Umgebung
- Deckel
- Rahmen
- Fuge
- Ausgleichstr.
- Fuge
- Hals
- Fuge
- Konus
- Fuge
- Übergangsplatte
- Fuge
- Unterteil
- Fuge
- Bodenteil
- Auftritt
- Gefinne

**Bild Deckel** **Bild Orientierung** **Bild / Schacht**

**Funktion:** Strang, HA, EL.

**DN:** 300 [mm]

**Material:** beton

**Tiefe:** 1,95 [m]

**Handwritten notes:** DN150 PVC 11cm, DN150 PVC 10cm, DN200 beton 1,95m

46,75789, 14,37752, 521,8m, 333°  
28.03.2025 09:33:55