


2025.05.08



2025.05.08



[link](#)

2025.05.08



[link](#)

[link](#)

Schichtenbehebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schichtnr: 48694

Subtyp Schichtkassette

Abstich 1,15 [m]

Deckel DN 65 [cm]

Klasse C-250 [kN/m<sup>2</sup>]

Ausgleichshöhe \_\_\_\_\_ [cm]

Schicht DN 600 [mm]

Schichtzustand \_\_\_\_\_ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Straßb. HA. EL.

DN 150 [mm]

Material PVC

Tiefe 1,10 [m]

Hersteller Grellmayer 8.5.25

DUXSO  
PVC  
1,0m

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs:

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Fuge

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Austritt

Gefälle

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

46,75799, 14,37678, 520,0m, 89°  
08.05.2025 12:00:08