

# KARK Reinigungen Auswertung



Projekt: AWWWW  
 Datum: 2024-03-01

ReinigungsID: 8765 001\_20240301\_0951 Zeiten: 9:51:25 10:47:16 00:55:51 Pumpenlaufzeit: HD: Düse: 3 max Druck: 44 Vac: 0

VELDEN	Kranzhofenstraße	
V7-S00-V7/39 - S00-V7/40	AZ 250/250	44,62
V7-S00-V7/38 - S00-V7/39	AZ 250/250	29,26
VELDEN	Kranzhofstraße	
V7-40-S00-V7-40/1A - S00-V7-40/1	PVC 150/150	9,53
V7-40-S00-V7-40/1 - S00-V7/40	PVC 150/150	7,09

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 90,50

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 271,50

ReinigungsID: 8766 001\_20240301\_1120 Zeiten: 11:17:39 11:17:44 00:00:05 Pumpenlaufzeit: HD: Düse: 3 max Druck: Vac: 0

VELDEN	Kranzhofenstraße	
V7-S00-V7/45 - S00-V5/26	AZ 250/250	16,93
V7-S00-V7/44 - S00-V7/45	AZ 250/250	18,76
V7-S00-V7/43 - S00-V7/44	AZ 250/250	21,88
V7-S00-V7/42 - S00-V7/43	AZ 250/250	32,64
V7-S00-V7/41 - S00-V7/42	AZ 250/250	32,44
V7-S00-V7/40 - S00-V7/41	AZ 250/250	28,16

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 150,81

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 452,43

ReinigungsID: 8767 001\_20240301\_1120 Zeiten: 11:20:00 12:50:56 01:30:56 Pumpenlaufzeit: HD: Düse: 3 max Druck: 29 Vac: 0

VELDEN	Villacher Straße	
V5-S00-V5/27 - S00-V5/28	AZ 300/300	30,19
V5-S00-V5/26 - S00-V5/27	AZ 300/300	30,29

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 60,47

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 241,88

**2024-03-01** 301,78

Datum: 2024-03-04

ReinigungsID: 8768 001\_20240304\_0757 Zeiten: 7:57:44 8:30:06 00:32:22 Pumpenlaufzeit: HD: Düse: 3 max Druck: 31 Vac: 0

VELDEN	Karawankenplatz	
V87-2-S00-V87-2/1 - S00-V87/2	AZ 150/150	36,21
VELDEN	Koschatpromenade	
V88-S00-V88/2 - S00-V87/2	AZ 200/200	22,48
V88-S00-V88/1 - S00-V88/2	AZ 200/200	20,43
V87-S00-V87/1 - S00-V87/2	AZ 200/200	28,00
V87-1-S00-V87-1/1 - S00-V87/1	AZ 150/150	19,09

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-04

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 126,21

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 378,63

ReinigungsID: Zeiten: 8:37:12 9:32:33 00:55:21 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8769** 001\_20240304\_0837 Düse: 3 max Druck: 32

VELDEN	Karawankenplatz	
V87-4B-S00-V87-4B/2 - S00-V87-4B/1	AZ 150/150	10,87
VELDEN	Koschatpromenade	
V87-S00-V87/2 - S00-V87/3	AZ 200/200	50,15
VELDEN	Koschatpromenade 2	
V87-4B-S00-V87-4B/2AP040	PVC 150/150	15,55
Velden Nord	Schulhausstraße	
V87-4B-S00-V87-4B/1A - Z00-V87-4B/0	AZ 150/150	5,73
V87-4B-S00-V87-4B/1 - S00-V87-4B/1A	AZ 150/150	4,81

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 87,10

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 348,40

ReinigungsID: Zeiten: 10:06:35 10:42:27 00:35:52 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8770** 001\_20240304\_1006 Düse: 3 max Druck: 42

VELDEN	Koschatpromenade	
V87-S00-V87/3 - S00-V87/4	AZ 200/200	44,05
V87-4A-S00-V87-4A/1 - Z00-V87-4A/0	AZ 150/150	5,78

Anmerkung: ha nichtmöglichvd Summer der Länge der Haltungen: 49,82

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 149,46

ReinigungsID: Zeiten: 11:10:26 11:45:47 00:35:21 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8771** 001\_20240304\_1110 Düse: 3 max Druck: 36

VELDEN	Aussichtspromenade	
V99-S00-V99/2 - S00-V99/3	AZ 200/200	33,24
V99-S00-V99/1 - S00-V99/2	AZ 200/200	30,06
V99-2-S00-V99-2/1 - S00-V99/2	PVC 150/150	9,94
V99-2A-S00-V99-2A/1 - Z00-V94-2/0	PVC 150/150	4,78
V99-1-S00-V99-1/1 - S00-V99/1	PVC 150/150	7,31
VELDEN	Aussichtspromenade 38	
V99-1-S00-V99-1/1AP010	STZ 150/150	6,68

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 92,01

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 368,04

ReinigungsID: Zeiten: 13:08:35 13:36:56 00:28:21 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8773** 001\_20240304\_1308 Düse: 3 max Druck: 33

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-04

VELDEN	Aussichtspromenade	
V99-S00-V99/7 - S00-V97/5	AZ 200/200	21,51
V99-S00-V99/6 - S00-V99/7	AZ 200/200	30,63
V99-S00-V99/5 - S00-V99/6	AZ 200/200	11,90
V99-S00-V99/4 - S00-V99/5	AZ 200/200	37,21
V99-S00-V99/3 - S00-V99/4	AZ 200/200	44,21

Anmerkung: reiniegung von beiden seiten . Summer der Länge der Haltungen: 145,45

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 145,45

ReinigungsID: Zeiten: 13:40:03 14:13:54 00:33:51 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0  
**8774** 001\_20240304\_1340 Düse: 3 max Druck: 65

VELDEN	Aussichtspromenade	
V99-7-S00-V99-7/1 - S00-V99/7	PVC 150/150	5,27
V97-S00-V97/4 - S00-V97/5	AZ 200/200	43,07
V97-S00-V97/3 - S00-V97/4	AZ 200/200	24,11
V97-S00-V97/2 - S00-V97/3	AZ 200/200	37,75
V97-S00-V97/1 - S00-V97/2	AZ 200/200	45,44
V97-3-S00-V97-3/1 - S00-V97/3	PVC 150/150	5,86
V97-1-S00-V97-1/1 - S00-V97/1	PVC 150/150	4,86

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 166,36

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 332,72

**2024-03-04** 666,95

Datum: 2024-03-05

ReinigungsID: Zeiten: 7:23:37 8:15:39 00:52:02 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0  
**8775** 001\_20240305\_0723 Düse: 3 max Druck: 45

VELDEN	Aussichtspromenade	
V97-S00-V97/5 - S00-V97/6	AZ 200/200	20,65
V97-6-S00-V97-6/3 - S00-V97-6/2	PVC 150/150	20,68
V97-6-S00-V97-6/2 - S00-V97-6/1	PVC 150/150	32,14
V97-6-S00-V97-6/1 - S00-V97/6	PVC 150/150	6,51

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 79,98

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 239,94

ReinigungsID: Zeiten: 8:36:10 9:25:04 00:48:54 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0  
**8776** 001\_20240305\_0836 Düse: 3 max Druck: 33

VELDEN	Aussichtspromenade	
V97-S00-V97/9 - S00-V97/10	AZ 200/200	24,60
V97-S00-V97/8 - S00-V97/9	AZ 200/200	18,04
V97-S00-V97/7 - S00-V97/8	AZ 200/200	24,03
V97-S00-V97/6 - S00-V97/7	AZ 200/200	10,28
Velden Nord	Panoramastraße	
V97-8B-S00-V97-8B/1 - Z00-V97-8B/0	PVC 150/150	21,23

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-05

Anmerkung: Reinigung gegen Fliesrichtung .K Summer der Länge der Haltungen: 98,18

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 294,54

ReinigungsID: Zeiten: 9:55:08 10:49:43 00:54:35 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8777** 001\_20240305\_0955 Düse: 3 max Druck: 45

VELDEN	Hangstraße	
V98-S00-V98/3 - S00-V97/11	AZ 200/200	16,06
V98-S00-V98/2 - S00-V98/3	AZ 200/200	33,24
V98-S00-V98/1 - S00-V98/2	AZ 200/200	39,88
V98-3B-S00-V98-3B/1 - Z00-V98-3B/0	PVC 150/150	6,85
V98-2-S00-V98-2/1 - S00-V98/2	PVC 150/150	5,85
V98-2A-S00-V98-2A/1 - Z00-V98-2A/0	PVC 150/150	9,45
V98-1-S00-V98-1/2 - S00-V98-1/1	PVC 150/150	22,01
V98-1-S00-V98-1/1 - S00-V98/1	PVC 150/150	6,01

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 139,33

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 557,32

ReinigungsID: Zeiten: 11:02:18 11:29:31 00:27:13 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8778** 001\_20240305\_1102 Düse: 3 max Druck: 34

VELDEN	Hangstraße	
V97-S00-V97-11A - S00-V97/12	AZ 200/200	38,44
V97-S00-V97/11 - S00-V97/11A	AZ 200/200	3,65
V97-S00-V97/10 - S00-V97/11	AZ 200/200	18,99
V97-12C-S00-V97-12C/2 - S00-V97-12C/1	PVC 150/150	9,89
V97-12C-S00-V97-12C/1 - Z00-V97-12C/0	PVC 150/150	1,87
V97-12A-S00-V97-12A/1 - Z00-V97-12A/0	PVC 150/150	16,22
V97-11-S00-V97-11/1 - S00-V97/11	PVC 150/150	4,32

Anmerkung: Reinigung gegen Fliesrichtung .K Summer der Länge der Haltungen: 93,38

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 280,14

ReinigungsID: Zeiten: 12:39:12 13:51:45 01:12:33 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8779** 001\_20240305\_1239 Düse: 3 max Druck: 42

VELDEN	Bahnhofstraße	
V97-S00-V97/19 - S00-V97/20	AZ 200/200	31,42
V97-S00-V97/18 - S00-V97/19	AZ 200/200	50,71
V97-S00-V97/17 - S00-V97/18	AZ 200/200	48,44
V97-S00-V97/16 - S00-V97/17	AZ 200/200	51,94
V97-S00-V97/15 - S00-V97/16	AZ 200/200	40,80
Velden Nord	Forstseestraße	
V97-S00-V97/20 - S00-V95/4	AZ 200/200	8,19

Anmerkung: gegenseite nicht erreicht .starke a Summer der Länge der Haltungen: 231,50

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 694,50

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-05

ReinigungsID: **8780** 001\_20240305\_1400    Zeiten: 14:00:25 14:19:53 00:19:28    Düse: 3    max Druck: 36    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Forstseestraße	
V95-S00-V95/1 - S00-V95/2	AZ 200/200	19,47
V95-1-S00-V95-1/1A - S00-V95/1	PVC 150/150	30,56
V95-1-S00-V95-1/1 - S00-V95-1/1A	PVC 150/150	16,46

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 66,49  
 Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 132,98

ReinigungsID: **8781** 001\_20240305\_1436    Zeiten: 14:36:26 15:03:09 00:26:43    Düse: 3    max Druck: 33    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Forstseestraße	
V95-S00-V95/3 - S00-V95/4	AZ 250/250	17,60
V95-S00-V95/2 - S00-V95/3	AZ 200/200	27,54
V95-2-S00-V95-2/1 - S00-V95/2	PVC 150/150	9,23

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 54,37  
 Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 108,74

ReinigungsID: **8782** 001\_20240305\_1505    Zeiten: 15:05:44 15:32:47 00:27:03    Düse: 3    max Druck: 30    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Forstseestraße	
V95-S00-V95/8 - S00-V95/9	AZ 250/250	9,92
V95-S00-V95/7 - S00-V95/8	AZ 250/250	15,01
V95-S00-V95/6 - S00-V95/7	AZ 250/250	14,38
V95-S00-V95/5 - S00-V95/6	AZ 250/250	16,20
V95-8-S00-V95-8/1 - S00-V95/8	PVC 150/150	14,56

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 70,07  
 Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 210,21

**2024-03-05**    833,30

Datum: 2024-03-06

ReinigungsID: **8783**    Zeiten: 0:00:00 10:19:16 10:19:16    Düse: 3    max Druck:    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Bahnhofplatz	
V96-S00-V96/2 - S00-V96/3	AZ 200/200	29,07
V96-S00-V96/1 - S00-V96/2	AZ 200/200	11,23
V96-1A-S00-V96-1A/1AP010	PVC 150/150	19,00
V96-1A-S00-V96-1A/1 - S00-V96/1	PVC 150/150	33,11

Anmerkung: kanal verstopft mehrmaliges rein    Summer der Länge der Haltungen: 92,41  
 Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 277,23

ReinigungsID: **8784** 001\_20240306\_1025    Zeiten: 10:25:35 10:44:40 00:19:05    Düse: 3    max Druck: 35    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum:

2024-03-06

VELDEN	Bahnhofplatz	
V8-1-S00-V8-1/4 - S00-V8-1/3	PVC 150/150	12,47
VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/1 - S00-V8/2	AZ 200/200	5,22
V8-1-S00-V8-1/3 - S00-V8-1/2	PVC 150/150	11,74
V8-1-S00-V8-1/2 - S00-V8-1/1	AZ 150/150	12,71
V8-1-S00-V8-1/1 - S00-V8/1	AZ 150/150	7,85

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 49,99

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 99,98

ReinigungsID: 8785 001\_20240306\_1103 Zeiten: 11:03:49 11:25:22 00:21:33 Düse: 3 max Druck: 35 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/3 - S00-V8/4	AZ 200/200	27,89
V8-S00-V8/2 - S00-V8/3	AZ 200/200	27,33

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 55,22

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 165,66

ReinigungsID: 8786 001\_20240306\_1126 Zeiten: 11:26:37 12:03:33 00:36:56 Düse: 3 max Druck: 33 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

VELDEN	Forstseestraße	
V95-S00-V95/9 - S00-V95/10	AZ 250/250	19,23
V95-S00-V95/14 - S00-V8/4	AZ 250/250	26,20
V95-S00-V95/13 - S00-V95/14	AZ 250/250	9,82
V95-S00-V95/12 - S00-V95/13	AZ 250/250	33,20
V95-S00-V95/11 - S00-V95/12	AZ 250/250	25,06
V95-S00-V95/10 - S00-V95/11	AZ 250/250	19,47

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 132,97

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 265,94

ReinigungsID: 8787 001\_20240306\_1208 Zeiten: 12:08:40 12:41:02 00:32:22 Düse: 3 max Druck: 35 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/4 - S00-V8/5	AZ 250/250	37,67
V8-5-S00-V8-5/1 - Z00-V8-5/0	PVC 150/150	10,48

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 48,15

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 96,30

ReinigungsID: 8788 001\_20240306\_1255 Zeiten: 12:55:56 14:00:55 01:04:59 Düse: 3 max Druck: 34 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/6 - S00-V8/7	AZ 250/250	35,47
V8-S00-V8/5 - S00-V8/6	AZ 250/250	35,79

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-06

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 71,26

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 285,04

ReinigungsID: Zeiten: 14:16:47 14:43:31 00:26:44 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8789** 001\_20240306\_1416 Düse: 3 max Druck: 34

VELDEN	Bahnhofstraße	
V100-S00-V100/4 - S00-V8/7	AZ 200/200	29,97
V100-S00-V100/3 - S00-V100/4	AZ 200/200	35,07

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 65,04

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 130,08

ReinigungsID: Zeiten: 15:09:29 15:26:09 00:16:40 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8790** 001\_20240306\_1509 Düse: 3 max Druck: 23

VELDEN	Bahnhofstraße	
V100-3-S00-V100-3/2 - S00-V100-3/1	PVC 150/150	12,21
V100-3-S00-V100-3/1 - S00-V100/3	PVC 200/200	23,13

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 35,33

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 105,99

**2024-03-06** 550,37

Datum: 2024-03-07

ReinigungsID: Zeiten: 8:28:48 9:02:06 00:33:18 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8791** 001\_20240307\_0828 Düse: 3 max Druck: 24

VELDEN	Bahnhofstraße	
V100-S00-V100/2 - S00-V100/3	AZ 200/200	25,06
V100-S00-V100/1 - S00-V100/2	AZ 200/200	24,53
V100-1-S00-V100-1/1AP010	PVC 150/150	23,34
V100-1-S00-V100-1/1 - S00-V100/1	AZ 150/150	5,27

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 78,20

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 234,60

ReinigungsID: Zeiten: 9:04:26 9:52:08 00:47:42 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8792** 001\_20240307\_0904 Düse: 3 max Druck: 33

VELDEN	Birkenallee	
V101-S00-V101/3 - S00-V8/7	AZ 200/200	8,11
V101-S00-V101/2 - S00-V101/3	AZ 200/200	31,65
V101-S00-V101/1 - S00-V101/2	AZ 200/200	29,47
VELDEN	Birkenallee Nr15	
V101-2A-S00-V101-2A/1 - S00-V101/2	PVC 200/200	7,73

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 76,56

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 229,68

ReinigungsID: Zeiten: 9:57:37 10:41:25 00:43:48 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8793** 001\_20240307\_0957 Düse: 3 max Druck: 67

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-07

V8A-S00-V8/8B - S00-V8/8A	GFK 200/200	39,31
V8A-S00-V8/8A - S00-V8/8AAP005	GFK 200/200	7,06
VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/8 - S00-V8/9	AZ 250/250	29,96
V8-S00-V8/7 - S00-V8/8	AZ 250/250	32,13
V8-8-S00-V8-8/1 - S00-V8/8	PVC 150/150	6,05
V8-8A-S00-V8-8A/2 - S00-V8-8A/1	AZ 150/150	13,86
V8-8A-S00-V8-8A/1 - Z00-V8-8A/0	AZ 150/150	10,81

Anmerkung: ha verstopft. Summer der Länge der Haltungen: 139,16

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 417,48

ReinigungsID: Zeiten: 10:47:31 11:42:00 00:54:29 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8794** 001\_20240307\_1047 Düse: 3 max Druck: 48

VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/9 - S00-V8/10	AZ 250/250	34,56
V8-S00-V8/10 - S00-V8/11	AZ 250/250	35,36

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 69,92

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 279,68

ReinigungsID: Zeiten: 12:36:20 13:27:58 00:51:38 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8795** 001\_20240307\_1236 Düse: 3 max Druck: 42

Velden Nord	Bahnhofstraße	
V8-11-S00-V8-11/2 - S00-V8-11/1	STZ 200/200	10,85
V8-11-S00-V8-11/1 - S00-V8/11	STZ 200/200	8,00
VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/9 - S00-V8/10	AZ 250/250	34,56
V8-S00-V8/10 - S00-V8/11	AZ 250/250	35,36
V8-11A-S00-V8-11A/2 - S00-V8-11A/1	AZ 150/150	15,72
Velden am Wörther See	keine Angabe	
V8-11A-S00-V8-11A/1 - Z00-V8-11A/0	AZ 150/150	8,52

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 113,00

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 339,00

ReinigungsID: Zeiten: 13:36:42 13:50:47 00:14:05 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8796** 001\_20240307\_1336 Düse: 3 max Druck: 45

VELDEN	Bahnhofstraße	
V8-S00-V8/12 - S00-V8/13	AZ 250/250	26,43
V8-S00-V8/11 - S00-V8/12	AZ 250/250	19,60

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 46,03

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 138,09

**2024-03-07** 522,87

Datum: 2024-03-08



# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-08

ReinigungsID: **8797** 001\_20240308\_0753    Düse: 3    max Druck: 28    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Zeiten: 7:53:13    8:06:30    00:13:17

VELDEN	Casinoplatz	
V91-1-S00-V91-1/1 - S00-V91/1	AZ 150/150	8,63
VELDEN	Schillerstraße	
V91-1-S00-V91-1/3 - S00-V91-1/2	AZ 150/150	17,51
V91-1-S00-V91-1/2 - S00-V91-1/1	AZ 150/150	22,66

Anmerkung: reiniegung gegen Fliesrichtung .Ke    Summer der Länge der Haltungen: 48,80

Reinigungsgänge: 1    Gesamtlänge Reinigung: 48,80

ReinigungsID: **8798** 001\_20240308\_0819    Düse: 3    max Druck: 46    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Zeiten: 8:19:04    8:43:12    00:24:08

VELDEN	Koschatpromenade	
V90-S00-V90/2 - S00-V90/3	AZ 200/200	7,04
V90-S00-V90/1 - S00-V90/2	AZ 200/200	31,95
V90-1-S00-V90-1/1 - S00-V90/1	AZ 150/150	12,82

Anmerkung: reiniegung gegen Fliesrichtung .    Summer der Länge der Haltungen: 51,82

Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 103,64

ReinigungsID: **8799** 001\_20240308\_0848    Düse: 3    max Druck: 32    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Zeiten: 8:48:05    9:00:59    00:12:54

VELDEN	Koschatpromenade	
V90-S00-V90/4 - S00-V90/5	AZ 200/200	16,08
V90-S00-V90/3 - S00-V90/4	AZ 200/200	27,76
V90-4-S00-V90-4/1 - Z00-V90-4/0	PVC 150/150	6,67

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 50,51

Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 101,02

ReinigungsID: **8800** 001\_20240308\_0907    Düse: 3    max Druck: 37    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Zeiten: 9:07:05    9:33:30    00:26:25

VELDEN	Koschatpromenade	
V93-S00-V93/3 - S00-V90/6	AZ 200/200	4,98
V93-S00-V93/2 - S00-V93/3	AZ 200/200	19,45
V93-S00-V93/1 - S00-V93/2	AZ 200/200	24,67
VELDEN	Wiener Straße	
V93-1-S00-V93-1/1 - S00-V93/1	AZ 150/150	21,77

Anmerkung: gegenseite nicht erreicht .starke a    Summer der Länge der Haltungen: 70,87

Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 212,61

ReinigungsID: **8801** 001\_20240308\_0907    Düse: 3    max Druck: 37    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Zeiten: 9:07:05    9:52:44    00:45:39

VELDEN	Koschatpromenade	
V90-S00-V90/6 - S00-V90/7	AZ 200/200	39,92
V90-S00-V90/5 - S00-V90/6	AZ 200/200	29,44

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-08

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 69,36

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 208,08

ReinigungsID: Zeiten: 10:04:33 10:32:09 00:27:36 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8802** 001\_20240308\_1004 Düse: 3 max Druck: 33

VELDEN	Koschatpromenade	
V9-7A-S00-V90-7/2 - S00-V90-7/1	AZ 150/150	20,37
V9-7A-S00-V90-7/1 - S00-V90/7	AZ 150/150	9,69
V90-7-S00-V90-7/3 - S00-V90-7/2	AZ 150/150	29,70

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 59,76

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 179,28

ReinigungsID: Zeiten: 10:35:14 10:52:12 00:16:58 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8803** 001\_20240308\_1035 Düse: 3 max Druck: 36

VELDEN	Wiener Straße	
V91-S00-V91/3 - S00-V91/4	AZ 200/200	14,80
V91-S00-V91/2 - S00-V91/3	AZ 200/200	13,05
V91-S00-V91/1 - S00-V91/2	AZ 200/200	17,85
V91-4-S00-V91-4/1 - S00-V91/4	AZ 150/150	29,11
V91-3A-S00-V91-3A/1 - S00-V91/3	AZ 150/150	4,19

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 79,00

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 158,00

ReinigungsID: Zeiten: 10:56:06 11:28:40 00:32:34 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8804** 001\_20240308\_1056 Düse: 3 max Druck: 34

VELDEN	Wiener Straße	
V91-S00-V91/5 - S00-V91/6	AZ 200/200	39,33
V91-S00-V91/4 - S00-V91/5	AZ 200/200	19,21

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 58,54

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 117,08

ReinigungsID: Zeiten: 11:45:03 12:32:02 00:46:59 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8805** 001\_20240308\_1145 Düse: 3 max Druck: 23

VELDEN	Neckheimpromenade	
V91-S00-V91/8 - S00-V91/9	AZ 250/250	29,89
V91-S00-V91/7 - S00-V91/8	AZ 250/250	31,20
V91-S00-V91/6 - S00-V91/7	AZ 250/250	25,04
V91-8A-S00-V91-8/1 - Z00-V91-8/0	AZ 150/150	8,78

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 94,91

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 284,73

**2024-03-08** 583,57

Datum: 2024-03-11

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-11

ReinigungsID: **8806** 001\_20240311\_0823    Zeiten: 8:23:35   9:34:47   01:11:12    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 42

VELDEN	Koschatpromenade	
V92-S00-V92/3 - S00-V92/4	AZ 200/200	16,15
V92-S00-V92/2 - S00-V92/3	AZ 200/200	12,39
V92-S00-V92/1 - S00-V92/2	AZ 200/200	47,40
V92-1-S00-V92-1/1 - S00-V92/1	AZ 150/150	14,53

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 90,47

Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 271,41

ReinigungsID: **8807** 001\_20240311\_0942    Zeiten: 9:42:42   10:17:10   00:34:28    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 42

VELDEN	Koschatpromenade	
V92-S00-V92/4 - S00-V90/8	AZ 200/200	19,77
V92-S00-V92/4 - S00-V90/8	AZ 200/200	19,77
V90-S00-V90/7 - S00-V90/8	AZ 200/200	39,98

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 79,53

Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 159,06

ReinigungsID: **8808** 001\_20240311\_1217    Zeiten: 12:17:29   12:58:52   00:41:23    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 29

VELDEN	Birkenallee	
V94-S00-V94/2 - S00-V94/3	AZ 250/250	37,29
V94-S00-V94/1 - S00-V94/2	AZ 250/250	14,26
V94-3A-S00-V94-3A/2 - S00-V94-3A/1	AZ 150/150	22,12
V94-2-S00-V94-2/2 - S00-V94-2/1	AZ 150/150	21,23
V94-2-S00-V94-2/1 - S00-V94/2	AZ 150/150	3,48

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 98,39

Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 196,78

ReinigungsID: **8809** 001\_20240311\_1320    Zeiten: 13:20:12   13:47:53   00:27:41    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 27

VELDEN	Birkenallee	
V94-S00-V94/4 - S00-V94/5	AZ 250/250	36,79
V94-S00-V94/3 - S00-V94/4	AZ 250/250	48,42

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 85,21

Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 255,63

ReinigungsID: **8810** 001\_20240311\_1350    Zeiten: 13:50:17   14:11:59   00:21:42    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 29

VELDEN	Birkenallee	
V94-5-S00-V94-5/1AP010	PVC 150/150	11,99
V94-5-S00-V94-5/1 - S00-V94/5	PVC 200/200	47,62

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-11

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 59,61

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 119,22

**2024-03-11** 413,21

Datum: 2024-03-12

ReinigungsID: Zeiten: 13:46:33 14:04:24 00:17:51 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8811** 001\_20240312\_1346 Düse: 3 max Druck: 32

VELDEN	Birkenallee	
V94-S00-V94/7 - S00-V94/8	AZ 250/250	36,47
V94-S00-V94/6 - S00-V94/7	AZ 250/250	27,81
V94-S00-V94/5 - S00-V94/6	AZ 250/250	31,74
V94-7-S00-V94-7/1 - S00-V94/7	AZ 150/150	7,74
V94-6-S00-V94-6/1 - S00-V94/6	AZ 150/150	6,22

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 109,98

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 219,96

ReinigungsID: Zeiten: 14:07:15 14:34:08 00:26:53 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8812** 001\_20240312\_1407 Düse: 3 max Druck: 37

VELDEN	Birkenallee	
V94-S00-V94/9 - S00-V90/13	AZ 250/250	41,90
V94-S00-V94/8 - S00-V94/9	AZ 250/250	41,38

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 83,28

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 249,84

ReinigungsID: Zeiten: 14:53:33 15:23:37 00:30:04 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8813** 001\_20240312\_1453 Düse: 3 max Druck: 53

VELDEN	Birkenallee	
V90-S00-V90/12 - S00-V90/13	AZ 250/250	40,81
V90-S00-V90/11 - S00-V90/12	AZ 250/250	33,69
VELDEN	Klagenfurter Straße	
V90-11-S00-V90-11/1 - S00-V90/11	AZ 250/250	21,96

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 96,46

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 289,38

ReinigungsID: Zeiten: 15:30:07 15:40:35 00:10:28 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8814** 001\_20240312\_1530 Düse: 3 max Druck: 26

VELDEN	Koschatpromenade	
V90-S00-V90/9 - S00-V90/10	AZ 250/250	41,94
V90-S00-V90/8 - S00-V90/9	AZ 250/250	42,11
V90-S00-V90/10 - S00-V90/11	AZ 250/250	40,32

Anmerkung: reiniegung gegen Fliesrichtung .Ke Summer der Länge der Haltungen: 124,37

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 124,37

**2024-03-12** 414,09

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-13

ReinigungsID: **8815**    Zeiten: 9:08:04    9:11:29    00:03:25    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck:

VELDEN	Casinoplatz	
V103-S00-V103/3 - S00-V103/4	AZ 200/200	24,42
V103-S00-V103/2 - S00-V103/3	AZ 200/200	8,80
V103-4B-S00-V103-4B/1 - S00-V103/3	GG 150/150	6,42
VELDEN	Kirchenstraße	
V103-S00-V103/4 - S00-V103/5	AZ 250/250	27,96

Anmerkung: ha verstopft.mehrmalieges reinieg    Summer der Länge der Haltungen: 67,60  
 Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 202,80

ReinigungsID: **8816** 001\_20240313\_0916    Zeiten: 9:16:23    9:35:19    00:18:56    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 28

VELDEN	Casinoplatz	
V103-5-S00-V103-5/2 - S00-V103-5/1	AZ 150/150	23,80
V103-5-S00-V103-5/1 - S00-V103/5	AZ 150/150	8,73
V103-5A-S00-V103-5A/1 - S00-V103/5	PVC 250/250	13,56
VELDEN	Kirchenstraße	
V103-S00-V103/5 - S00-V103/6	AZ 250/250	29,97

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 76,06  
 Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 152,12

ReinigungsID: **8817** 001\_20240313\_0943    Zeiten: 9:43:14    10:38:46    00:55:32    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 43

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V103-S00-V103/8 - S00-V103/9	AZ 250/250	30,75
V103-S00-V103/7 - S00-V103/8	AZ 250/250	41,44
V103-S00-V103/6 - S00-V103/7	AZ 250/250	41,36

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 113,55  
 Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 227,10

ReinigungsID: **8818** 001\_20240313\_1042    Zeiten: 10:42:13    11:09:00    00:26:47    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 31

V103-9-S00-V103-9/5 - S00-V103-9/4	0/0	12,37
V103-9-S00-V103-9/3AP020	PVC 150/150	6,44
Velden Nord	Europaplatz	
V103-9-S00-V103-9/3 - S00-V103-9/2A	PVC 200/200	12,52
V103-9-S00-V103-9/2A - S00-V103-9/2	STZ 200/200	18,14
VELDEN	Klagenfurter Straße	
V103-9-S00-V103-9/2 - S00-V103-9/1	AZ 200/200	13,71
V103-9-S00-V103-9/1 - S00-V103/9	AZ 200/200	10,89

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein    Summer der Länge der Haltungen: 84,10  
 Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 168,20

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-13

ReinigungsID: **8819** 001\_20240313\_1115    Zeiten: 11:15:40 11:42:28 00:26:48    Düse: 3    max Druck: 35    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V103-S00-V103/9 - S00-V103/10	AZ 250/250	25,21
V103-S00-V103/10 - S00-V8/17	AZ 250/250	28,90

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 54,10  
 Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 162,30

ReinigungsID: **8820** 001\_20240313\_1144    Zeiten: 11:44:35 12:10:20 00:25:45    Düse: 3    max Druck: 30    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Birkenallee	
V90-S00-V90/14 - S00-V90/15	AZ 250/250	9,35
V90-S00-V90/13 - S00-V90/14	AZ 250/250	21,49
VELDEN	Klagenfurter Straße	
V90-S00-V90/15 - S00-V8/16	AZ 250/250	23,98

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 54,82  
 Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 164,46

ReinigungsID: **8821** 001\_20240313\_1251    Zeiten: 12:51:18 13:10:36 00:19:18    Düse: 3    max Druck: 34    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Am Sonnrain	
V107-1B2-S00-V107-1B2/1 - S00-V107-1B/2	PVC 150/150	9,74
V107-1B2-S00-V107-1B/2 - S00-V107-1B/1	AZ 200/200	26,79
V107-1B2-S00-V107-1B/1 - S00-V107/1	AZ 200/200	6,84

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 43,37  
 Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 130,11

ReinigungsID: **8822** 001\_20240313\_1311    Zeiten: 13:11:42 13:36:12 00:24:30    Düse: 3    max Druck: 29    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Am Sonnrain	
V107-1A-S00-V107-1A/2 - S00-V107-1A/1	PVC 150/150	5,30
V107-1A-S00-V107-1A/1 - S00-V107/1	AZ 150/150	8,53
VELDEN	Forstseestraße	
V107-1A-S00-V107-1A/3 - S00-V107-1A/2	PVC 150/150	39,37

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein    Summer der Länge der Haltungen: 53,20  
 Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 106,40

**2024-03-13**    546,80

Datum: 2024-03-14

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-14

ReinigungsID: **8823** 001\_20240314\_0945    Zeiten: 9:45:04   10:00:31   00:15:27    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 38

VELDEN		Am Sonnrain	
V107-S00-V107/2A - S00-V107/3	AZ 200/200		9,54
V107-S00-V107/1 - S00-V107/2	AZ 200/200		22,03
VELDEN		Kärntner Straße	
V107-S00-V107/3 - S00-V107/4	AZ 200/200		4,43
V107-S00-V107/2 - S00-V107/2A	AZ 200/200		16,00

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 52,00  
 Reinigungsgänge: 2    Gesamtlänge Reinigung: 104,00

ReinigungsID: **8824** 001\_20240314\_1025    Zeiten: 10:25:23   11:11:52   00:46:29    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 30

VELDEN		Am Sonnrain	
V107-S00-V107/8 - S00-V9/54	AZ 200/200		7,37
V107-S00-V107/7 - S00-V107/8	AZ 200/200		34,41
V107-S00-V107/6 - S00-V107/7	AZ 200/200		34,78
V107-S00-V107/5 - S00-V107/6	AZ 200/200		31,99
V107-S00-V107/4 - S00-V107/5	AZ 200/200		35,40
V107-5-S00-V107-5/1 - S00-V107/5	AZ 150/150		4,88

Anmerkung:    Summer der Länge der Haltungen: 148,82  
 Reinigungsgänge: 1    Gesamtlänge Reinigung: 148,82

ReinigungsID: **8825** 001\_20240314\_1114    Zeiten: 11:14:47   12:12:47   00:58:00    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 44

VELDEN		Kärntner Straße	
V9-52-S00-V9-52/1 - S00-V9/52	AZ 200/200		13,00
V136-S00-V9/51 - S00-V136/1	AZ 300/300		32,89
VELDEN		Unterwinklernstraße	
V9-S00-V9/53 - S00-V9/54	AZ 250/250		20,19
V9-S00-V9/52 - S00-V9/53	AZ 250/250		20,52
V9-S00-V9/51 - S00-V9/52	AZ 250/250		40,43
V9-51-S00-V9-51/1 - S00-V9/51	AZ 150/150		12,98

Anmerkung: ha verstopft.einbindung    Summer der Länge der Haltungen: 140,02  
 Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 420,06

ReinigungsID: **8826** 001\_20240314\_1258    Zeiten: 12:58:39   13:55:18   00:56:39    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0  
 Düse: 3    max Druck: 33

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum:

2024-03-14

S00-V9-54A/1	/	
VELDEN	10.-Oktober-Straße	
V106-S00-V106/3 - S00-V9/54	AZ 200/200	35,62
V106-S00-V106/2 - S00-V106/3	AZ 200/200	6,04
V106-S00-V106/1 - S00-V106/2	AZ 200/200	43,00
VELDEN	Adalbert-Stifter-Straße Nr2a	
V9-54A-S00-V9-54A/1 - S00-V9-54A/1AP010	AZ 150/150	6,56
VELDEN	Am Sonnrain	
V107-8B-S00-V107-8B/1 - Z00-V107-8B/0	AZ 150/150	5,19
V107-8A-S00-V107-8A/1 - Z00-V107-8A/0	AZ 150/150	4,74

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 101,15

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 404,60

ReinigungsID: 8827 001\_20240314\_1358 Zeiten: 13:58:03 14:30:30 00:32:27 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

Düse: 3 max Druck: 42

VELDEN	Unterwinklernstraße	
V9-S00-V9/55 - S00-V9/56	AZ 250/250	41,66
V9-S00-V9/54 - S00-V9/55	AZ 250/250	42,39

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 84,05

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 252,15

2024-03-14 526,04

Datum:

2024-03-18

ReinigungsID: 8828 001\_20240318\_0916 Zeiten: 9:16:53 9:51:34 00:34:41 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

Düse: 3 max Druck: 40

VELDEN	Mozartstraße	
V105-S00-V105/2 - S00-V105/3	AZ 200/200	36,61
V105-S00-V105/1 - S00-V105/2	AZ 200/200	26,64
V105-2-S00-V105-2/1 - S00-V105/2	AZ 150/150	12,69
V105-1-S00-V105-1/1 - S00-V105/1	AZ 150/150	14,36

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 90,29

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 180,58

ReinigungsID: 8829 001\_20240318\_0956 Zeiten: 9:56:49 10:46:19 00:49:30 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

Düse: 3 max Druck: 41



# KARK Reinigungen Auswertung



Datum:

2024-03-18

Velden Nord V105-4B-S00-V105-4B/1A - S00-V105/4	Mozartsraße AZ 150/150	3,92
VELDEN V105-4A-S00-V105-4A/2 - S00-V105-4A/1	Mozartsraße Nr1 AZ 150/150	7,86
VELDEN V105-S00-V105/5 - S00-V9/56	Mozartstraße AZ 200/200	13,42
V105-S00-V105/4 - S00-V105/5	AZ 200/200	31,01
V105-S00-V105/3 - S00-V105/4	AZ 200/200	31,30
V105-4A-S00-V105-4A/1 - S00-V105/4	AZ 150/150	14,04
V105-3A-S00-V105-3A/1 - Z00-V105-3A/0	AZ 150/150	8,45

Anmerkung: mehrmalieges reinieigen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 109,69

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 219,38

ReinigungsID: Zeiten: 10:53:19 11:35:14 00:41:55 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

8830 001\_20240318\_1053 Düse: 3 max Druck: 40

VELDEN V9-S00-V9/58 - S00-V9/59	Unterwinklernstraße AZ 250/250	41,69
V9-S00-V9/56 - S00-V9/58	AZ 250/250	28,90
VELDEN V9-S00-V9/55AP010	Unterwinklernstraße Nr5 PVC 150/150	11,91

Anmerkung: mehrmalieges reinieigen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 82,47

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 247,41

ReinigungsID: Zeiten: 12:07:21 12:46:42 00:39:21 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

8831 001\_20240318\_1207 Düse: 3 max Druck: 38

VELDEN V9-S00-V9/61 - S00-V9/62	Klagenfurter Straße AZ 250/250	27,16
VELDEN V9-S00-V9/60 - S00-V9/61	Unterwinklernstraße AZ 250/250	24,72
V9-S00-V9/59 - S00-V9/60	AZ 250/250	21,35

Anmerkung: mehrmalieges reinieigen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 73,23

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 219,69

ReinigungsID: Zeiten: 12:55:44 14:07:50 01:12:06 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

8832 001\_20240318\_1255 Düse: 3 max Druck: 31

VELDEN V9-S00-V9/62 - S00-V9/63	Klagenfurter Straße AZ 300/300	42,04
V9-63B-S00-V9-63B/1 - S00-V9/63	PVC 150/150	9,85
V9-63A-S00-V9-63A/1 - S00-V9/63	AZ 150/150	25,28
V108-S00-V108/1 - S00-V9/62	AZ 200/200	10,65

Anmerkung: mehrmalieges reinieigen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 87,82

Reinigungsgänge: 5 Gesamtlänge Reinigung: 439,10

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-18

ReinigungsID: Zeiten: 14:12:08 14:50:21 00:38:13 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8833** 001\_20240318\_1412 Düse: 3 max Druck: 30

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V9-S00-V9/63 - S00-V9/64	AZ 300/300	47,57
V9-64C-S00-V9-64C/1 - S00-V9/64	AZ 150/150	23,76
V9-64A-S00-V9-64A/1 - S00-V9/64	PVC 150/150	26,91

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendig Summer der Länge der Haltungen: 98,23

Reinigungsgänge: 6 Gesamtlänge Reinigung: 589,38

**2024-03-18** 541,73

Datum: 2024-03-19

ReinigungsID: Zeiten: 8:44:13 9:09:16 00:25:03 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8834** 001\_20240319\_0844 Düse: 3 max Druck: 37

VELDEN	Wrannpark	
V13-5-S00-V8-13/5 - S00-V8-13/4	AZ 200/200	29,87
V13-5-S00-V13-5/5A - S00-V8-13/5	AZ 200/200	38,86

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendig Summer der Länge der Haltungen: 68,73

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 206,19

ReinigungsID: Zeiten: 10:07:00 10:23:38 00:16:38 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8835** 001\_20240319\_1007 Düse: 3 max Druck: 24

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V13-5-S00-V8-13/3 - S00-V8-13/2	AZ 200/200	3,64
V13-5-S00-V8-13/2 - S00-V8-13/1	AZ 200/200	21,31
V13-5-S00-V8-13/1 - S00-V8/13	AZ 200/200	17,43
VELDEN	Wrannpark	
V13-5-S00-V8-13/4 - S00-V8-13/3	AZ 200/200	20,00

Anmerkung: reiniegung gegen Fliesrichtung Summer der Länge der Haltungen: 62,37

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 124,74

ReinigungsID: Zeiten: 10:30:55 11:10:44 00:39:49 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8836** 001\_20240319\_1030 Düse: 3 max Druck: 30

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V9-66B-S00-V9-66B/1 - S00-V9-66A/2	AZ 150/150	18,46
V9-66B-S00-V9-66A/2 - S00-V9-66A/1	AZ 200/200	29,33
V9-66B-S00-V9-66A/1 - Z00-V9-66A/0	AZ 200/200	26,13

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 73,92

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 73,92

ReinigungsID: Zeiten: 11:13:03 12:02:37 00:49:34 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8837** 001\_20240319\_1113 Düse: 3 max Druck: 31

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-19

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V9-S00-V9/64 - S00-V9/65	AZ 300/300	41,58
V9-65-S00-V9-65/2 - S00-V9-65/1	AZ 150/150	10,86
V9-65-S00-V9-65/1 - S00-V9/65	AZ 200/200	11,57

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 64,01  
 Reinigungsgänge: 5 Gesamtlänge Reinigung: 320,05

ReinigungsID: Vac: 0  
 Zeiten: 12:05:25 12:56:01 00:50:36 Pumpenlaufzeit: HD:  
**8838** 001\_20240319\_1205 Düse: 3 max Druck: 32

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V9-S00-V9/68 - S00-V8/13	AZ 300/300	25,17
V9-S00-V9/67 - S00-V9/68	AZ 300/300	13,95
V9-S00-V9/66 - S00-V9/67	AZ 300/300	38,31
V9-S00-V9/65 - S00-V9/66	AZ 300/300	37,21

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 114,65  
 Reinigungsgänge: 6 Gesamtlänge Reinigung: 687,90

ReinigungsID: Vac: 0  
 Zeiten: 13:45:54 14:58:43 01:12:49 Pumpenlaufzeit: HD:  
**8840** 001\_20240319\_1345 Düse: 3 max Druck: 33

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V8-S00-V8/15 - S00-V8/16	AZ 300/300	36,92
V8-S00-V8/14 - S00-V8/15	AZ 300/300	30,23
V8-S00-V8/13 - S00-V8/14	AZ 300/300	3,96

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 71,11  
 Reinigungsgänge: 5 Gesamtlänge Reinigung: 355,55

**2024-03-19** 454,79

Datum: 2024-03-20

ReinigungsID: Vac: 0  
 Zeiten: 9:35:37 10:51:46 01:16:09 Pumpenlaufzeit: HD:  
**8841** 001\_20240320\_0935 Düse: 3 max Druck: 30

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V102-S00-V102/1 - S00-V8/16	AZ 200/200	21,40
V102-1A-S00-V102-1A/1AP030	PVCU 200/200	9,55
V102-1A-S00-V102-1A/1 - S00-V102/1	AZ 150/150	15,15
VELDEN	Seepromenade	
V8-S00-V8/16 - S00-V8/17	AZ 300/300	28,68

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 74,78  
 Reinigungsgänge: 6 Gesamtlänge Reinigung: 448,68

ReinigungsID: Vac: 0  
 Zeiten: 11:00:53 11:47:54 00:47:01 Pumpenlaufzeit: HD:  
**8842** 001\_20240320\_1100 Düse: 3 max Druck: 31

VELDEN	Seepromenade	
V8-S00-V8/18 - S00-V8/19	AZ 300/300	33,09
V8-S00-V8/17 - S00-V8/18	AZ 300/300	51,72

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-20

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 84,81

Reinigungsgänge: 5 Gesamtlänge Reinigung: 424,05

ReinigungsID: Zeiten: 11:50:13 12:14:14 00:24:01 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8843** 001\_20240320\_1150 Düse: 3 max Druck: 29

VELDEN	Seepromenade	
V8-S00-V8/19 - S00-V8/20	AZ 300/300	42,66
V8-20-S00-V8-20/2 - S00-V8-20/1	AZ 150/150	30,64
V8-20-S00-V8-20/2 - S00-V8-20/1	AZ 150/150	30,64
V8-20-S00-V8-20/1 - S00-V8/20	AZ 150/150	6,64

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 110,58

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 331,74

ReinigungsID: Zeiten: 12:16:13 13:08:17 00:52:04 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8844** 001\_20240320\_1216 Düse: 3 max Druck: 45

BA-27	Seepromenade	
V8-S00-V8/21 - S00-V8/22	AZ 300/300	20,35
V8-S00-V8/20 - S00-V8/21	AZ 300/300	43,18

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 63,53

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 190,59

ReinigungsID: Zeiten: 14:12:41 15:17:32 01:04:51 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8845** 001\_20240320\_1412 Düse: 3 max Druck: 30

VELDEN	Seecorso	
V8-S00-V8/25 - S00-V8/27	GFUP 200/200	42,59
V8-S00-V8/24 - S00-V8/25	AZ 300/300	37,46
VELDEN	Seepromenade	
V8-S00-V8/27 - S00-V8/28	AZ 300/300	19,57
V8-S00-V8/22 - S00-V8/24	AZ 300/300	46,98

Anmerkung: Reinigung gegen Fliesrichtung .K Summer der Länge der Haltungen: 146,60

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 586,40

**2024-03-20** 480,30

Datum: 2024-03-21

ReinigungsID: Zeiten: 7:28:21 8:44:23 01:16:02 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8846** 001\_20240321\_0728 Düse: 3 max Druck: 30

VELDEN	Seepromenade	
V8-S00-V8/32 - S00-V8/33	AZ 300/300	18,16
V8-S00-V8/31 - S00-V8/32	GGG 300/300	31,81
V8-S00-V8/30 - S00-V8/31	GGG 300/300	39,48
V8-S00-V8/29 - S00-V8/30	GGG 300/300	22,80
V8-S00-V8/28 - S00-V8/29	GGG 300/300	15,11

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 127,35

Reinigungsgänge: 5 Gesamtlänge Reinigung: 636,75

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-21

ReinigungsID: **8847** 001\_20240321\_0857    Zeiten: 8:57:41    10:55:22    01:57:41    Düse: 3    max Druck: 40    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Am Corso	
V3-S00-V3/28 - S02-V154/1	GFK 400/400	6,05
V3-S00-V3/27 - S00-V3/28	AZ 350/350	32,47
VELDEN	Seecorso	
V8-S02-V8/35 - S02-V154/1	GFK 400/400	8,05
VELDEN	Seepromenade	
V8-S00-V8/34 - S02-V8/35	AZ 300/300	7,01
V8-S00-V8/33 - S00-V8/34	AZ 300/300	14,41

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein    Summer der Länge der Haltungen: 67,98

Reinigungsgänge: 10    Gesamtlänge Reinigung: 679,80

ReinigungsID: **8848** 001\_20240321\_1058    Zeiten: 10:58:16    11:39:54    00:41:38    Düse: 3    max Druck: 42    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Kärntner Straße	
V136-S00-V136/2 - S00-V136/3	AZ 300/300	37,36
V136-S00-V136/1 - S00-V136/2	AZ 300/300	32,74
V136-3-S00-V136-3/1 - Z00-V136-3/0	AZ 150/150	14,63

Anmerkung: mehrmalieges reinieigen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 84,73

Reinigungsgänge: 3    Gesamtlänge Reinigung: 254,19

ReinigungsID: **8849** 001\_20240321\_1144    Zeiten: 11:44:39    12:26:12    00:41:33    Düse: 3    max Druck: 32    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Kärntner Straße	
V136-S00-V136/5 - S00-V136/6	AZ 300/300	17,32
V136-S00-V136/4 - S00-V136/5	AZ 300/300	17,21
V136-S00-V136/3 - S00-V136/4	AZ 300/300	25,23
V136-4A-S00-V136-4A/1 - S00-V136/4	AZ 150/150	3,70

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein    Summer der Länge der Haltungen: 63,46

Reinigungsgänge: 4    Gesamtlänge Reinigung: 253,84

ReinigungsID: **8850** 001\_20240321\_1230    Zeiten: 12:30:11    13:08:17    00:38:06    Düse: 3    max Druck: 32    Pumpenlaufzeit: HD:    Vac: 0

VELDEN	Flurstraße	
V140-S00-V140/3 - S00-V136/6	AZ 200/200	27,83
V140-S00-V140/2 - S00-V140/3	AZ 200/200	17,01
VELDEN	Kärntner Straße	
V140-S00-V140/1 - S00-V140/2	AZ 200/200	29,48

Anmerkung: mehrmalieges reinieigen notwendi    Summer der Länge der Haltungen: 74,32

Reinigungsgänge: 4    Gesamtlänge Reinigung: 297,28

**2024-03-21**    417,84

Datum: 2024-03-25

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-25

ReinigungsID: Zeiten: 8:54:17 9:24:27 00:30:10 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0  
**8851** 001\_20240325\_0854 Düse: 3 max Druck: 30

Velden Nord	Kärntner Straße	
V138-S00-V138/2 - S00-V138/3	PVC 200/200	39,50
Velden Nord	Klagenfurter Straße	
V138-S00-V138/1 - S00-V138/2	AZ 200/200	31,81

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 71,31  
Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 142,62

ReinigungsID: Zeiten: 12:30:34 13:27:22 00:56:48 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0  
**8852** 001\_20240325\_1230 Düse: 3 max Druck: 44

VELDEN	Europahotel	
V137-1-S00-V137-1/2AP010	AZ 150/150	3,20
Velden Nord	Klagenfurter Straße	
V137-1-S00-V137-1/1 - S00-V137-1/1A	AZ 150/150	45,64
VELDEN	Wrannpark	
V137-S00-V137/1 - S00-V137/2	AZ 200/200	23,67
V137-1-S00-V137-1/2 - S00-V137-1/1	AZ 150/150	44,22
V137-1-S00-V137-1/1A - S00-V137/1	AZ 150/150	15,99

Anmerkung: kanal verstopft mehrmalieges rein Summer der Länge der Haltungen: 132,71  
Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 398,13

ReinigungsID: Zeiten: 13:50:48 15:10:28 01:19:40 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0  
**8853** 001\_20240325\_1350 Düse: 3 max Druck: 42

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V137-S00-V137/6 - S00-V137/7	AZ 200/200	21,99
V137-S00-V137/5 - S00-V137/6	AZ 200/200	12,70
V137-S00-V137/4A - S00-V137/5	AZ 200/200	13,01
V137-S00-V137/4 - S00-V137/4A	AZ 200/200	20,79
V137-S00-V137/3 - S00-V137/4	AZ 200/200	23,98
VELDEN	Wrannpark	
V137-S00-V137/2A - S00-V137/3	AZ 200/200	17,25
V137-S00-V137/2 - S00-V137/2A	AZ 200/200	21,11

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 130,82  
Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 130,82

**2024-03-25** 334,84

Datum: 2024-03-26

ReinigungsID: Zeiten: 9:02:52 9:42:46 00:39:54 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0  
**8854** 001\_20240326\_0902 Düse: 3 max Druck: 32

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum:

2024-03-26

VELDEN	10.-Oktober-Straße	
V136-S00-V136/9 - S00-V136/10	AZ 300/300	28,34
V136-S00-V136/8 - S00-V136/9	AZ 300/300	34,90
V136-S00-V136/7 - S00-V136/8	AZ 300/300	32,92
V136-S00-V136/6 - S00-V136/7	AZ 300/300	23,83
V136-S00-V136/10 - S00-V136/11	AZ 300/300	24,29

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 144,28

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 432,84

ReinigungsID: Zeiten: 9:47:16 10:14:36 00:27:20 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

8855 001\_20240326\_0947 Düse: 3 max Druck: 45

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V141-S00-V141/4 - S00-V136/12	AZ 150/150	14,49
V141-S00-V141/3 - S00-V141/4	AZ 200/200	11,58
V141-S00-V141/2 - S00-V141/3	AZ 200/200	24,47
V141-S00-V141/1 - S00-V141/2	AZ 200/200	29,32
V141-3-S00-V141-3/1 - S00-V141/3	AZ 150/150	25,30
V136-S00-V136/13 - S00-V136/14	AZ 300/300	42,74
V136-S00-V136/12 - S00-V136/13	AZ 300/300	29,90
V136-S00-V136/11 - S00-V136/12	AZ 300/300	5,85

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 183,65

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 550,95

ReinigungsID: Zeiten: 10:37:18 11:40:36 01:03:18 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

8856 001\_20240326\_1037 Düse: 3 max Druck: 26

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V136-S00-V136/18 - S00-V136/19	AZ 300/300	51,58
V136-S00-V136/17 - S00-V136/18	AZ 300/300	18,33
V136-S00-V136/16 - S00-V136/17	AZ 300/300	46,59
V136-S00-V136/15 - S00-V136/16	AZ 300/300	40,90
V136-S00-V136/14 - S00-V136/15	AZ 300/300	12,40

Anmerkung: kanal verstopft mehrmaliges rein Summer der Länge der Haltungen: 169,79

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 679,16

ReinigungsID: Zeiten: 13:50:35 14:31:21 00:40:46 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

8857 001\_20240326\_1350 Düse: 3 max Druck: 41

VELDEN	Kärntner Straße	
V137-9-S00-V137-9/7AP020	PVC 150/150	41,94
VELDEN	keine Angabe	
V137-9-S00-V137-9/7 - S00-V137-9/6	PVC 150/150	15,85
V137-9-S00-V137-9/6 - S00-V137-9/5	PVC 150/150	21,07
V137-9-S00-V137-9/5 - S00-V137-9/4	PVC 150/150	6,00
V137-9-S00-V137-9/4 - S00-V137-9/3	PVC 150/150	32,37

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 117,23

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 351,69

# KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2024-03-26

**2024-03-26** 614,95

Datum: 2024-03-27

ReinigungsID: Zeiten: 8:10:59 9:17:39 01:06:40 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8858** 001\_20240327\_0810 Düse: 3 max Druck: 73

VELDEN	keine Angabe	
V137-9-S00-V137-9/3 - S00-V137-9/2	PVC 150/150	14,66
V137-9-S00-V137-9/2 - S00-V137-9/1	PVC 150/150	4,11
V137-9-S00-V137-9/1 - S00-V137/9	PVC 150/150	7,89

Anmerkung: reiniegnz nach tv verstopfte leitu Summer der Länge der Haltungen: 26,65

Reinigungsgänge: 5 Gesamtlänge Reinigung: 133,25

ReinigungsID: Zeiten: 9:19:48 10:09:19 00:49:31 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8859** 001\_20240327\_0919 Düse: 3 max Druck: 56

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V137-S00-V137/9 - S00-V137/10	AZ 250/250	32,60
V137-S00-V137/8 - S00-V137/9	AZ 250/250	16,88
V137-S00-V137/7 - S00-V137/8	AZ 250/250	19,80
V137-S00-V137/11 - S00-V137/12	AZ 250/250	11,99
V137-S00-V137/10 - S00-V137/11	AZ 250/250	30,96

Anmerkung: keine zufahrt zu den schächten !!!! Summer der Länge der Haltungen: 112,22

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 112,22

ReinigungsID: Zeiten: 10:24:06 11:35:21 01:11:15 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

**8860** 001\_20240327\_1024 Düse: 3 max Druck: 51

Velden Nord	Kärntner Straße	
V137-4-S00-V137-4/1 - S00-V137/4	AZ 125/125	29,11
VELDEN	Klagenfurter Straße	
V137-4-S00-V137-4/4 - S00-V137-4/3	AZ 150/150	20,75
V137-4-S00-V137-4/3 - S00-V137-4/2	AZ 150/150	10,70
V137-4-S00-V137-4/2 - S00-V137-4/1	AZ 150/150	33,49

Anmerkung: Reiniegnz gegen Fliesrichtung .K Summer der Länge der Haltungen: 94,06

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 282,18

**2024-03-27** 232,93

8436,36