

KARK Reinigungen Auswertung



Projekt:	AWVWW
Datum:	2025-11-11

ReinigungsID: Zeiten: 9:08:23 9:53:27 00:45:04 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9694 001_20251111_0908 Düse: 3 max Druck: 32

VELDEN	Beethovenallee	
V144-S00-V144/3 - S00-V144/4	AZ 200/200	15,68
V144-S00-V144/2 - S00-V144/3	PVC 200/200	16,78
V144-S00-V144/1 - S00-V144/2	PVC 200/200	29,07

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 61,52

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 184,56

ReinigungsID: Zeiten: 9:57:30 10:27:40 00:30:10 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9695 001_20251111_0957 Düse: 3 max Druck: 38

VELDEN	Beethovenallee	
V10-S00-V10/31 - S00-V10/32	AZ 250/250	53,25
V10-S00-V10/30 - S00-V10/31	AZ 250/250	48,86
V10-S00-V10/29 - S00-V10/30	AZ 250/250	5,84

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 107,94

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 323,82

ReinigungsID: Zeiten: 10:38:19 11:03:03 00:24:44 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9696 001_20251111_1038 Düse: 3 max Druck: 38

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V142-4-S00-V142-4/4 - S00-V142-4/3	AZ 150/150	10,68
V142-4-S00-V142-4/3 - S00-V142-4/2	AZ 150/150	30,56
V142-4-S00-V142-4/2 - S00-V142-4/1	PVC 150/150	18,90

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 60,15

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 120,30

ReinigungsID: Zeiten: 11:05:31 12:02:32 00:57:01 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9697 001_20251111_1105 Düse: 3 max Druck: 37

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V142-S00-V142/6 - S00-V142/7	AZ 200/200	36,48
V142-S00-V142/5 - S00-V142/6	AZ 200/200	12,78
V142-S00-V142/4 - S00-V142/5	AZ 200/200	14,02
V142-4-S00-V142-4/1 - S00-V142/4	AZ 150/150	19,96

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 83,25

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung: 333,00

ReinigungsID: Zeiten: 12:13:57 12:41:50 00:27:53 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9698 001_20251111_1213 Düse: 3 max Druck: 32

VELDEN	Klagenfurter Straße	
V143-S00-V143/1 - S00-V142/7	STZ 200/200	40,08
V143-1A-S00-V143-1/1 - S00-V143/1	STZ 150/150	23,64

KARK Reinigungen Auswertung



Datum:		2025-11-11
Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi	Summer der Länge der Haltungen:	63,73
Reinigungsgänge: 2	Gesamtlänge Reinigung:	127,46
		2025-11-11
		376,59
		376,59