

KARK Reinigungen Auswertung



Projekt:	AWVWW
Datum:	2026-02-02

ReinigungsID:	Zeiten:	10:20:17	10:46:29	00:26:12	Pumpenlaufzeit:	HD:	Vac:	0
9699	001_20260202_1020	Düse:	3	max Druck:	50			

MARIA ELEND	Maria Elend	
J318-S16-J318.9 - S16-J318.8	GFK 200/200	13,79
J318-S16-J318.8 - S16-J318.7	STZ 200/200	61,34

Anmerkung:	mehrmaliges reiniegen notwendi	Summer der Länge der Haltungen:	75,13
Reinigungsgänge:	2	Gesamtlänge Reinigung:	150,26

ReinigungsID:	Zeiten:	10:49:58	11:20:06	00:30:08	Pumpenlaufzeit:	HD:	Vac:	0
9700	001_20260202_1049	Düse:	3	max Druck:	47			

MARIA ELEND	Maria Elend	
J318-S16-J318.7 - S16-J318.6	STZ 200/200	47,29
J318-S16-J318.6 - S16-J318.5	STZ 200/200	38,60

Anmerkung:	reiniegun in Fliesrichtung .Keine	Summer der Länge der Haltungen:	85,89
Reinigungsgänge:	2	Gesamtlänge Reinigung:	171,78

ReinigungsID:	Zeiten:	11:23:44	11:54:31	00:30:47	Pumpenlaufzeit:	HD:	Vac:	0
9701	001_20260202_1123	Düse:	3	max Druck:	42			

MARIA ELEND	Maria Elend	
J318-S16-J318.1 - S16-9100	STZ 200/200	48,76
HS9000-S16-9101 - S16-9100	GFK 200/200	15,95

Anmerkung:	mehrmaliges reiniegen notwendi	Summer der Länge der Haltungen:	64,70
Reinigungsgänge:	3	Gesamtlänge Reinigung:	194,10

ReinigungsID:	Zeiten:	15:02:57	15:42:45	00:39:48	Pumpenlaufzeit:	HD:	Vac:	0
9703	001_20260202_1502	Düse:	3	max Druck:	42			

Greuth/Rute	Greuth	
J319-S16-J319.1 - S16-9098	GFK 200/200	13,89
MARIA ELEND	Maria Elend	
HS9000-S16-9100 - S16-9099	STZ 200/200	89,70
HS9000-S16-9099 - S16-9098	STZ 200/200	82,16

Anmerkung:	mehrmaliges reiniegen notwendi	Summer der Länge der Haltungen:	185,75
Reinigungsgänge:	2	Gesamtlänge Reinigung:	371,50

	2026-02-02	411,47
Datum:	2026-02-03	

ReinigungsID:	Zeiten:	8:52:50	9:19:14	00:26:24	Pumpenlaufzeit:	HD:	Vac:	0
9704	001_20260203_0852	Düse:	3	max Druck:	42			

MARIA ELEND	Maria Elend	
HS9000-S16-9098 - S16-9097	STZ 200/200	62,21
HS9000-S16-9097 - S16-9096	STZ 200/200	45,41

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-02-03

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 107,62

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 215,24

ReinigungsID: Zeiten: 9:21:20 10:11:17 00:49:57 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9705 001_20260203_0921 Düse: 3 max Druck: 46

MARIA ELEND	Maria Elend	
J317-S16-J317.1 - S16-9094	PVC 150/150	10,75
HS9000-S16-9096 - S16-9095	STZ 200/200	49,12
HS9000-S16-9095 - S16-9094	STZ 200/200	62,79

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 122,66

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 245,32

ReinigungsID: Zeiten: 10:13:05 10:45:37 00:32:32 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9706 001_20260203_1013 Düse: 3 max Druck: 58

MARIA ELEND	Maria Elend	
J316-S16-J316.1 - S16-9093	PVC 150/150	13,05
HS9000-S16-9094 - S16-9093	STZ 200/200	58,44

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 71,49

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 142,98

ReinigungsID: Zeiten: 10:54:08 11:24:51 00:30:43 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9707 001_20260203_1054 Düse: 3 max Druck: 46

MARIA ELEND	Maria Elend	
HS9000-S16-9093 - S16-9092	STZ 200/200	72,57
HS9000-S16-9092 - S16-9091A	STZ 200/200	82,90

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 155,47

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 466,41

ReinigungsID: Zeiten: 10:54:08 12:25:15 01:31:07 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9708 001_20260203_1054 Düse: 3 max Druck: 46

Q_ReinigungsJournalHaltungen

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen:

Reinigungsgänge: 4 Gesamtlänge Reinigung:

2026-02-03 457,24

868,71