

KARK Reinigungen Auswertung



Projekt:	AWVWW					
Datum:	2026-05-04					
ReinigungsID:	Zeiten:	10:54:09	10:54:10	00:00:01	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0
9876			Düse: 3	max Druck:		

PULPITSCH	Pulpitscher Weg	
V400A-S14-V400/15 - P14-NPW-PULPITSCH-2	STZ 200/200	25,21
V400A-S14-V400/14 - S14-V400/15	STZ 200/200	50,45
V400A-S14-V400/13 - S14-V400/14	STZ 200/200	18,97

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendig Summer der Länge der Haltungen: 94,62

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 283,86

ReinigungsID:	Zeiten:	11:00:28	11:35:29	00:35:01	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0
9877	001_20260504_1100		Düse: 3	max Druck: 32		

DIESCHITZ	Dieschitz	
V464-S14-V464/6AP010	PVC 150/150	3,57
ST. EGYDEN	keine Angabe	
V464-S14-V464/6 - S14-V464/5	GFK 200/200	19,44
TREFFEN	Treffner Straße	
V464-S14-V464/5 - S14-V464/4	STZ 200/200	21,74

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendig Summer der Länge der Haltungen: 44,74

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 134,22

ReinigungsID:	Zeiten:	11:40:46	12:08:09	00:27:23	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0
9878	001_20260504_1140		Düse: 3	max Druck: 26		

S14-V464/4	/	
TREFFEN	Treffner Straße	
V464-S14-V464/4 - S14-V464/3	STZ 200/200	30,24
V464-S14-V464/3 - S14-V464/2	STZ 200/200	22,98

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendig Summer der Länge der Haltungen: 53,21

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 106,42

ReinigungsID:	Zeiten:	12:10:33	12:35:07	00:24:34	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0
9879	001_20260504_1210		Düse: 3	max Druck: 29		

TREFFEN	Treffner Straße	
V464-S14-V464/2 - S14-V464/1	STZ 200/200	47,08
V464-S14-V464/1 - P14-NPW-TREF-S	STZ 200/200	23,90

Anmerkung: mehrmaliges reiniegen notwendig Summer der Länge der Haltungen: 70,98

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 212,94

ReinigungsID:	Zeiten:	14:18:21	15:31:00	01:12:39	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0
9880	001_20260504_1418		Düse: 3	max Druck: 33		

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-04

TREFFEN	keine Angabe	
V461-S14-V461/12 - S14-V461/11	STZ 200/200	18,09
TREFFEN	Treffner Straße	
V461-S14-V461/11 - S14-V461/10	STZ 200/200	25,09

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 43,18

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 86,36

2026-05-04 306,73

Datum: 2026-05-05

ReinigungsID: Zeiten: 8:06:55 8:24:43 00:17:48 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9881 001_20260505_0806 Düse: 3 max Druck: 32

TREFFEN	Treffner Straße	
V461-S14-V461/10 - S14-V461/9	STZ 200/200	59,59

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 59,59

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 119,18

ReinigungsID: Zeiten: 8:28:12 8:50:38 00:22:26 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9882 001_20260505_0828 Düse: 3 max Druck: 49

TREFFEN	Treffner Straße	
V461-S14-V461/9 - S14-V461/8	STZ 200/200	42,71
V461-S14-V461/8 - S14-V461/7	STZ 200/200	24,92

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 67,63

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 135,26

ReinigungsID: Zeiten: 8:54:13 9:24:55 00:30:42 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9883 001_20260505_0854 Düse: 3 max Druck: 34

TREFFEN	Treffner Straße	
V462-S14-V462/3 - S14-V462/2	STZ 200/200	33,67
V462-S14-V462/2 - S14-V462/1	STZ 200/200	9,80
V462-S14-V462/1 - S14-V461/6	STZ 200/200	7,36
V461-S14-V461/7 - S14-V461/6	STZ 200/200	46,38

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 97,20

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 194,40

ReinigungsID: Zeiten: 9:27:40 9:53:54 00:26:14 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9884 001_20260505_0927 Düse: 3 max Druck: 33

TREFFEN	Treffner Straße	
V461-S14-V461/6 - S14-V461/5	STZ 200/200	19,87
V461-S14-V461/5 - S14-V461/4	STZ 200/200	12,05
V461-S14-V461/4 - S14-V461/3	STZ 200/200	26,10
V461-S14-V461/3 - S14-V461/2	STZ 200/200	14,36
V461-S14-V461/2 - S14-V461/1	STZ 200/200	28,84

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 101,21

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 303,63

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-05

ReinigungsID: **9885** 001_20260505_0956 Zeiten: 9:56:02 10:28:26 00:32:24 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 35

TREFFEN	Treffner Straße	
V464-S14-V464/1 - P14-NPW-TREF-S	STZ 200/200	23,90
V461-S14-V461/1 - P14-NPW-TREF-S	STZ 200/200	19,10

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 43,00

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 129,00

ReinigungsID: **9886** 001_20260505_1030 Zeiten: 10:30:34 10:45:27 00:14:53 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 28

TREFFEN	Treffner Straße	
ARA-ABFLUSS-S14-VA/1A - S14-VA/1	STZ 200/200	93,33

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 93,33

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 93,33

ReinigungsID: **9887** 001_20260505_1046 Zeiten: 10:46:38 11:35:15 00:48:37 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 42

TREFFEN	Treffner Straße	
ARA-ABFLUSS-S14-VA/1 - S14-VA/2	STZ 200/200	151,84

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 151,84

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 303,68

ReinigungsID: **9888** Zeiten: 12:13:56 12:13:58 00:00:02 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck:

TREFFEN	Treffner Straße	
ARA-ABFLUSS-S14-VA/3 - S14-VA/4	STZ 200/200	149,84
ARA-ABFLUSS-S14-VA/2 - S14-VA/3	STZ 200/200	82,39

Anmerkung: reinugung von beiden seiten Summer der Länge der Haltungen: 232,22

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 696,66

2026-05-05 846,02

Datum: 2026-05-08

ReinigungsID: **9889** 001_20260508_0736 Zeiten: 7:36:10 8:03:40 00:27:30 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 33

TREFFEN	Treffner Straße	
ARA-ABFLUSS-S14-VA/4 - A14-VA/AUS	STZ 200/200	24,70

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 24,70

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 49,40

ReinigungsID: **9890** 001_20260508_0908 Zeiten: 9:08:27 9:30:57 00:22:30 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 0

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-08

AICH	Aicher Straße	
V465-S14-V465/19 - S14-V465/18	STZ 200/200	74,19

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 74,19

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 74,19

ReinigungsID: Zeiten: 9:33:01 10:07:03 00:34:02 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9891 001_20260508_0933 Düse: 3 max Druck: 52

AICH	Aicher Straße	
V465-S14-V465/18 - S14-V465/17	STZ 200/200	101,46

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 101,46

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 202,92

ReinigungsID: Zeiten: 10:09:14 10:33:25 00:24:11 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9892 001_20260508_1009 Düse: 3 max Druck: 42

AICH	Aicher Straße	
V466-S14-V466/3 - S14-V466/2	STZ 200/200	42,34
V466-S14-V466/2 - S14-V466/1	STZ 200/200	35,40
V466-S14-V466/1 - S14-V465/17	STZ 200/200	33,11

Anmerkung: gegenseite nicht erreicht .starke a Summer der Länge der Haltungen: 110,85

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 221,70

ReinigungsID: Zeiten: 11:10:07 11:39:32 00:29:25 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9893 001_20260508_1110 Düse: 3 max Druck: 46

AICH	Aicher Straße	
V465-S14-V465/17 - S14-V465/16	STZ 200/200	28,98
V465-S14-V465/16 - S14-V465/15	STZ 200/200	74,11

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 103,09

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 206,18

ReinigungsID: Zeiten: 11:42:12 12:12:02 00:29:50 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9894 001_20260508_1142 Düse: 3 max Druck: 23

AICH	Aicher Straße	
V465-S14-V465/15 - S14-V465/14	STZ 200/200	23,74
V465-S14-V465/14 - S14-V465/13	STZ 200/200	25,63

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 49,37

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 148,11

2026-05-08 463,66

Datum: 2026-05-11

ReinigungsID: Zeiten: 7:59:45 8:53:07 00:53:22 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9895 001_20260511_0759 Düse: 3 max Druck: 56

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-11

AICH	Aicher Straße	
V465-S14-V465/13 - S14-V465/12	STZ 200/200	44,37
V465-S14-V465/12 - S14-V465/11	STZ 200/200	26,14

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 70,51

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 141,02

ReinigungsID: Vac: 0

9896 001_20260511_0913 Düse: 3 max Druck: 32

AICH	Aicher Straße	
V468-S14-V468/4 - S14-V468/3	STZ 200/200	17,32
V468-S14-V468/3 - S14-V468/2	STZ 200/200	35,88
V468-S14-V468/2 - S14-V468/1	STZ 200/200	27,26
V468-S14-V468/1 - S14-V465/11	STZ 200/200	3,78

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 84,25

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 252,75

ReinigungsID: Vac: 0

9897 001_20260511_0949 Düse: 3 max Druck: 23

AICH	Aicher Straße	
V467-S14-V467/1 - S14-V465/11	STZ 200/200	46,30

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 46,30

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 92,60

ReinigungsID: Vac: 0

9898 001_20260511_1309 Düse: 3 max Druck: 30

AICH	Aicher Straße	
V465-S14-V465/9 - S14-V465/8	STZ 200/200	41,72
V465-S14-V465/11 - S14-V465/9	STZ 200/200	37,86

Anmerkung: lose ablagerungen geröll . Summer der Länge der Haltungen: 79,58

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 159,16

2026-05-11 280,64

Datum: 2026-05-15

ReinigungsID: Vac: 0

9899 001_20260515_1009 Düse: 3 max Druck: 28

AICH	Aicher Straße	
V465-S14-V465/8 - S14-V465/7	STZ 200/200	34,43
V465-S14-V465/7 - S14-V465/6	STZ 200/200	60,06

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 94,49

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 283,47

ReinigungsID: Vac: 0

9900 001_20260515_1041 Düse: 3 max Druck: 33

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-15

AICH	Wornigweg	
V473A-S14-V473/22 - S14-V473/21	STZ 200/200	12,23
V473A-S14-V473/21 - S14-V473/20	STZ 200/200	39,47

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 51,70

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 51,70

ReinigungsID: Zeiten: 11:03:18 11:37:26 00:34:08 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9901 001_20260515_1103 Düse: 3 max Druck: 27

AICH	Wornigweg	
V473A-S14-V473/20 - S14-V473/19	STZ 200/200	59,88
V473A-S14-V473/19 - S14-V473/18	STZ 200/200	35,80
V473A-S14-V473/18 - P14-NPW-AICH	STZ 200/200	54,48

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 150,16

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 300,32

ReinigungsID: Zeiten: 11:42:17 11:53:17 00:11:00 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9902 001_20260515_1142 Düse: 3 max Druck: 28

AICH	Wornigweg	
V474-S14-V474/1 - P14-NPW-AICH	STZ 200/200	20,81

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 20,81

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 20,81

ReinigungsID: Zeiten: 11:55:30 12:39:10 00:43:40 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9903 001_20260515_1155 Düse: 3 max Druck: 50

AICH	Goritschnigweg	
V475-S14-V475/3 - S14-V475/2	STZ 200/200	38,46
V475-S14-V475/2 - S14-V475/1	STZ 200/200	19,40
V475-S14-V475/1 - S14-V473/13	STZ 200/200	13,19

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 71,05

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 142,10

ReinigungsID: Zeiten: 12:41:41 12:56:24 00:14:43 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9904 001_20260515_1241 Düse: 3 max Druck: 37

AICH	Goritschnigweg	
V473-S14-V473/16 - S14-V473/15	STZ 200/200	41,22
V473-S14-V473/15 - S14-V473/14	STZ 200/200	20,84
V473-S14-V473/14 - S14-V473/13	STZ 200/200	30,48

Anmerkung: gegenseite nicht erreicht .starke a Summer der Länge der Haltungen: 92,53

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 92,53

ReinigungsID: Zeiten: 12:58:59 13:24:09 00:25:10 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9905 001_20260515_1258 Düse: 3 max Druck: 34

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-15

AICH	Aich	
V475A-S14-V473/12A2AP010	PVC 150/150	2,20
AICH	Goritschnigweg	
V475A-S14-V473/12A2 - S14-V473/12A1	STZ 200/200	37,70
V475A-S14-V473/12A1 - S14-V473/12A	STZ 200/200	21,47
V473-S14-V473/13 - S14-V473/12A	STZ 200/200	13,16

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 74,52

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 149,04

2026-05-15 555,26

Datum: 2026-05-18

ReinigungsID: Zeiten: 9:02:18 9:18:47 00:16:29 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9906 001_20260518_0902 Düse: 3 max Druck: 23

AICH	Goritschnigweg	
V473-S14-V473/17 - S14-V473/16	STZ 200/200	19,61
V473-S14-V473/16 - S14-V473/15	STZ 200/200	41,22

Anmerkung: reinieugung in Fliesrichtung .Keine Summer der Länge der Haltungen: 60,83

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 121,66

ReinigungsID: Zeiten: 9:34:51 10:01:22 00:26:31 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9907 001_20260518_0934 Düse: 3 max Druck: 28

AICH	Goritschnigweg	
V473-S14-V473/12A - S14-V473/12	STZ 200/200	17,07
V473-S14-V473/12 - S14-V473/11	STZ 200/200	17,23

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 34,30

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 68,60

ReinigungsID: Zeiten: 10:11:10 10:48:05 00:36:55 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9908 001_20260518_1011 Düse: 3 max Druck: 38

AICH	Goritschnigweg	
V473-S14-V473/9 - S14-V473/8	STZ 200/200	35,19
V473-S14-V473/11 - S14-V473/10	STZ 200/200	8,34
V473-S14-V473/10 - S14-V473/9	STZ 200/200	54,32

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 97,85

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 195,70

ReinigungsID: Zeiten: 10:52:29 11:09:18 00:16:49 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9910 001_20260518_1052 Düse: 3 max Druck: 34

AICH	Aicher Straße	
V476-S14-V476/7 - S14-V476/6	STZ 200/200	77,38

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 77,38

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 154,76

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-18

ReinigungsID: **9911** Zeiten: 11:14:17 11:27:21 00:13:04 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 001_20260518_1114 Düse: 3 max Druck: 33

AICH	Aicher Straße	
V476-S14-V476/6 - S14-V476/5	STZ 200/200	28,89
V476-S14-V476/5 - S14-V476/4	STZ 200/200	38,86

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 67,75

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 135,50

ReinigungsID: **9912** Zeiten: 12:34:58 12:58:57 00:23:59 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 001_20260518_1234 Düse: 3 max Druck: 47

AICH	Aicher Straße	
V476-S14-V476/4 - S14-V476/3	STZ 200/200	41,37
V476-S14-V476/3 - S14-V476/2	STZ 200/200	18,69
V476-S14-V476/2 - S14-V476/1	STZ 200/200	26,32

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 86,38

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 172,76

ReinigungsID: **9913** Zeiten: 13:01:33 13:21:52 00:20:19 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 001_20260518_1301 Düse: 3 max Druck: 24

AICH	Aicher Straße	
V471-S14-V471/2 - S14-V471/1	STZ 200/200	27,10
V471-S14-V471/1 - S14-V465/6	STZ 200/200	47,09

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 74,19

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 148,38

ReinigungsID: **9914** Zeiten: 13:23:42 13:43:16 00:19:34 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 001_20260518_1323 Düse: 3 max Druck: 31

AICH	Aicher Straße	
V470-S14-V470/1 - S14-V465/6	STZ 200/200	15,63
V465-S14-V465/6 - S14-V465/5	STZ 200/200	94,27

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 109,90

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 219,80

ReinigungsID: **9915** Zeiten: 13:56:32 14:12:07 00:15:35 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 001_20260518_1356 Düse: 3 max Druck: 23

AICH	Aich	
V479-S14-V479/3AP010	PVC 150/150	21,62
AICH	Janaschweg	
V479-S14-V479/3 - S14-V479/2B	STZ 200/200	22,32
V479-S14-V479/2B - S14-V479/2A	STZ 200/200	13,59
V479-S14-V479/2A - S14-V479/2	STZ 200/200	12,12

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 69,65

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 69,65

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-18

ReinigungsID: Zeiten: 14:13:08 14:29:51 00:16:43 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
9916 001_20260518_1413 Düse: 3 max Druck: 26

V479A-S14-V479/BAP020	PVC 150/150	2,20
AICH	Janaschweg	
V479A-S14-V479/B - S14-V479/A	STZ 200/200	20,31
V479A-S14-V479/A - S14-V479/2	STZ 200/200	24,55

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 47,05
Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 94,10

ReinigungsID: Zeiten: 14:34:10 15:12:27 00:38:17 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
9917 001_20260518_1434 Düse: 3 max Druck: 34

AICH	Janaschweg	
V479-S14-V479/2 - S14-V479/1A	STZ 200/200	59,12
V479-S14-V479/1A - S14-V479/1	STZ 200/200	20,19

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 79,30
Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 158,60

2026-05-18 804,58

Datum: 2026-05-19

ReinigungsID: Zeiten: 9:02:00 9:21:09 00:19:09 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
9918 001_20260519_0902 Düse: 3 max Druck: 46

AICH	Aicher Straße	
V478-S14-V478/1 - S14-V477/4	PVC 150/150	13,01
AICH	Janaschweg	
V479-S14-V479/1 - S14-V477/5	STZ 200/200	36,12
V477-S14-V477/5 - S14-V477/4	STZ 200/200	28,33

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 77,46
Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 154,92

ReinigungsID: Zeiten: 9:29:25 9:49:12 00:19:47 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
9919 001_20260519_0929 Düse: 3 max Druck: 30

AICH	Aicher Straße	
V477-S14-V477/3 - S14-V477/2	STZ 200/200	46,46
AICH	Janaschweg	
V477-S14-V477/4 - S14-V477/3	STZ 200/200	19,60

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 66,06
Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 132,12

ReinigungsID: Zeiten: 9:50:30 10:32:54 00:42:24 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
9920 001_20260519_0950 Düse: 3 max Druck: 46

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-19

AICH	Strecklhofweg	
V477-S14-V477/2 - S14-V477/1	STZ 200/200	40,64
V477-S14-V477/1 - S14-V473/2	STZ 200/200	33,02

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 73,66

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 147,32

ReinigungsID: Vac: 0

9921 001_20260519_1035 Düse: 3 max Druck: 51

AICH	Strecklhofweg	
V473-S14-V473/5 - S14-V473/4	STZ 200/200	31,51
V473-S14-V473/4 - S14-V473/3A	STZ 200/200	11,84
V473-S14-V473/3A - S14-V473/3	STZ 200/200	40,73
V473-S14-V473/3 - S14-V473/2	STZ 200/200	88,66

Anmerkung: keine zufahrt zu den schächten !!!! Summer der Länge der Haltungen: 172,75

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 345,50

ReinigungsID: Vac: 0

9922 001_20260519_1143 Düse: 3 max Druck: 37

AICH	Goritschnigweg	
V476-S14-V476/1 - S14-V473/8	STZ 200/200	43,39
AICH	St.-Egydener Straße	
V473-S14-V473/8 - S14-V473/6	STZ 200/200	44,15
V473-S14-V473/6 - S14-V473/5	STZ 200/200	24,12

Anmerkung: reiniegung in Fliesrichtung .Keine Summer der Länge der Haltungen: 111,66

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 111,66

ReinigungsID: Vac: 0

9923 001_20260519_1406 Düse: 3 max Druck: 52

AICH	Aicher Straße	
V473-S14-V473/2 - S14-V473/1	STZ 200/200	80,34

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 80,34

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 241,02

2026-05-19 581,93

Datum: 2026-05-20

ReinigungsID: Vac: 0

9924 001_20260520_0900 Düse: 3 max Druck: 34

AICH	Aicher Straße	
V473-S14-V473/2 - S14-V473/1	STZ 200/200	80,34

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 80,34

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 160,68

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-20

ReinigungsID: **9925** 001_20260520_0925 Zeiten: 9:25:57 9:58:57 00:33:00 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 50

AICH	Aicher Straße	
V473-S14-V473/2 - S14-V473/1	STZ 200/200	80,34

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 80,34

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 160,68

ReinigungsID: **9926** 001_20260520_0925 Zeiten: 9:25:57 10:30:35 01:04:38 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 50

AICH	Aicher Straße	
V473-S14-V473/1 - S14-V465/5	STZ 200/200	75,90

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 75,90

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 227,70

ReinigungsID: **9927** 001_20260520_1032 Zeiten: 10:32:17 11:14:15 00:41:58 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 36

AICH	Strecklhofweg	
V465-S14-V465/5 - S14-V465/4	STZ 200/200	103,74
V465-S14-V465/4 - S14-V465/3	STZ 200/200	142,17

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 245,91

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 491,82

2026-05-20 482,49

Datum: 2026-05-21

ReinigungsID: **9928** 001_20260520_1032 Zeiten: 10:32:17 10:00:59 23:28:42 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 36

S14-V465/3	/	
AICH	Strecklhofweg	
V465-S14-V465/3 - S14-V465/2	STZ 200/200	82,17
V465-S14-V465/2 - S14-V465/1	STZ 200/200	66,13

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 148,30

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 296,60

ReinigungsID: **9929** 001_20260521_1005 Zeiten: 10:05:19 10:56:16 00:50:57 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
 Düse: 3 max Druck: 48

AICH	Strecklhofweg	
V465-S14-V465/1 - S06-V500/1	STZ 200/200	128,30

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 128,30

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 256,60

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-21

ReinigungsID: Zeiten: 11:44:04 12:14:55 00:30:51 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0
9930 001_20260521_1144 Düse: 3 max Druck: 53

Sankt Egyden	Am Sonnenhügel	
V422-S14-V422/3 - S14-V422/2	STZ 200/200	44,39
V422-S14-V422/2 - S14-V422/1	STZ 200/200	28,28
V422-S14-V422/1 - S14-V421/17	STZ 200/200	49,03

Anmerkung: keine zufahrt zu den schächten !!!! Summer der Länge der Haltungen: 121,69

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 121,69

ReinigungsID: Zeiten: 12:50:35 13:47:30 00:56:55 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9931 001_20260521_1250 Düse: 3 max Druck: 47

St.Egyden	St.-Egydener Straße	
V419-S14-V419/3 - S14-V419/2A	STZ 200/200	34,78
V419-S14-V419/2A - S14-V419/2	STZ 200/200	62,66

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 97,44

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 194,88

2026-05-21 495,73

Datum: 2026-05-22

ReinigungsID: Zeiten: 8:25:48 8:42:06 00:16:18 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9932 001_20260522_0825 Düse: 3 max Druck: 23

Sankt Egyden	Sankt Egyden	
V437-S14-V437/6AP010	PVC 150/150	1,00
Sankt Egyden	St.-Egydener-Straße	
V437-S14-V437/6 - S14-V437/5	STZ 200/200	26,79
V437-S14-V437/5 - S14-V437/4	STZ 200/200	33,06

Anmerkung: keine zufahrt zu den schächten !!!! Summer der Länge der Haltungen: 81,32

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 81,32

ReinigungsID: Zeiten: 8:44:56 8:59:05 00:14:09 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9933 001_20260522_0844 Düse: 3 max Druck: 35

Sankt Egyden	St.-Egydener-Straße	
V451-S14-V451/1 - S14-V420/29	STZ 200/200	9,31
V437-S14-V437/5 - S14-V437/4	STZ 200/200	33,06
V437-S14-V437/4 - S14-V437/3	STZ 200/200	35,97
V437-S14-V437/3 - S14-V437/2	STZ 200/200	21,64
V437-S14-V437/2 - S14-V451/1	STZ 200/200	61,31

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 161,28

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 161,28

ReinigungsID: Zeiten: 9:14:34 9:28:57 00:14:23 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

9934 001_20260522_0914 Düse: 3 max Druck: 34

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-22

Sankt Egyden V446A-S14-V446/19 - P14-NPW- EGYDEN-1	Kernaweg STZ 200/200	46,74
--	-------------------------	-------

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 46,74

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 46,74

ReinigungsID: Vac: 0

9935 001_20260522_1018 Düse: 3 max Druck: 35

Sankt Egyden V453A-S14-V453/1 - P14-NPW-EGYDEN- 3	St.-Egydener-Straße PVC 150/150	22,99
---	------------------------------------	-------

Anmerkung: Summer der Länge der Haltungen: 22,99

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 22,99

2026-05-22 312,33

Datum: 2026-05-27

ReinigungsID: Vac: 0

9936 001_20260527_1344 Düse: 3 max Druck: 47

ST. OSWALD J308-S16-J308.8 - S16-J308.7	Sankt Oswald STZ 200/200	65,20
J308-S16-J308.7 - S16-J308.6	STZ 200/200	27,55

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 92,75

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 185,50

ReinigungsID: Vac: 0

9937 Düse: 3 max Druck:

ST. OSWALD J308-S16-J308.6 - S16-J308.5	Sankt Oswald STZ 200/200	38,55
J308-S16-J308.5 - S16-J308.4	STZ 200/200	27,51
J308-S16-J308.4 - S16-J308.3	STZ 200/200	76,07

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 142,13

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 284,26

ReinigungsID: Vac: 0

9938 001_20260527_1432 Düse: 3 max Druck: 33

ST. OSWALD J308-S16-J308.3 - S16-J308.2	Sankt Oswald STZ 200/200	31,50
J308-S16-J308.2 - S16-J308.1	STZ 200/200	23,57
J308-S16-J308.1 - S16-J307.1	STZ 200/200	88,72

Anmerkung: Reiniegun gegen Fliesrichtung .K Summer der Länge der Haltungen: 143,78

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 143,78

2026-05-27 378,66

Datum: 2026-05-28

KARK Reinigungen Auswertung



Datum: 2026-05-28

ReinigungsID: **9939** 001_20260528_1124 Zeiten: 11:24:43 11:56:23 00:31:40 Düse: 3 max Druck: 44 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

	Sankt Oswald		Sankt Oswald
J309-S16-J309.3AP010	PVC 150/150		17,55
J309-S16-J309.3 - S16-J309.2	STZ 200/200		23,57
J309-S16-J309.2 - S16-J309.1	STZ 200/200		25,54
J309-S16-J309.1 - S16-J307.1	STZ 200/200		9,29

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 75,95

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 227,85

ReinigungsID: **9940** 001_20260528_1158 Zeiten: 11:58:11 12:16:04 00:17:53 Düse: 3 max Druck: 36 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

	ST. OSWALD		Sankt Oswald
J307-S16-J307.2 - S16-J307.1A	STZ 200/200		44,61
J307-S16-J307.1A - S16-J307.1	STZ 200/200		26,94

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 71,55

Reinigungsgänge: 3 Gesamtlänge Reinigung: 214,65

ReinigungsID: **9941** 001_20260528_1218 Zeiten: 12:18:39 12:56:24 00:37:45 Düse: 3 max Druck: 46 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

	ST. OSWALD		Sankt Oswald
J307-S16-J307.1 - S16-J306.1A	STZ 200/200		52,33
J306-S16-J306.2AP010	PVC 150/150		4,79
J306-S16-J306.2 - S16-J306.1A	STZ 200/200		85,50

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 142,62

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 285,24

ReinigungsID: **9942** 001_20260528_1301 Zeiten: 13:01:33 13:40:14 00:38:41 Düse: 3 max Druck: 47 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

	ST. OSWALD		Sankt Oswald
J306-S16-J306.1A - S16-J306.1	STZ 200/200		26,64
J306-S16-J306.1 - S16-J305.12	STZ 200/200		32,71
J305-S16-J305.13 - S16-J305.12	STZ 200/200		41,48

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 100,84

Reinigungsgänge: 2 Gesamtlänge Reinigung: 201,68

ReinigungsID: **9943** 001_20260528_1342 Zeiten: 13:42:55 14:13:06 00:30:11 Düse: 3 max Druck: 35 Pumpenlaufzeit: HD: Vac: 0

	ST. OSWALD		Sankt Oswald
J305-S16-J305.12 - S16-J305.11A	STZ 200/200		23,62
J305-S16-J305.11A - S16-J305.11	STZ 200/200		62,78

Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi Summer der Länge der Haltungen: 86,40

Reinigungsgänge: 1 Gesamtlänge Reinigung: 86,40

KARK Reinigungen Auswertung



Datum:					2026-05-28																		
				2026-05-28	477,36																		
Datum:					2026-05-29																		
ReinigungsID:	Zeiten: 12:41:24	13:09:27	00:28:03	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0																		
9944	001_20260529_1241	Düse: 3	max Druck: 22																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ST. OSWALD</th> <th>Sankt Oswald</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J310-S16-J310.6 - S16-J310.5B</td> <td>STZ 200/200</td> <td>45,06</td> </tr> <tr> <td>J310-S16-J310.5B - S16-J310.5A</td> <td>STZ 200/200</td> <td>22,42</td> </tr> <tr> <td>J310-S16-J310.5A - S16-J310.5</td> <td>STZ 200/200</td> <td>28,26</td> </tr> <tr> <td>J310-S16-J310.5 - S16-J310.4</td> <td>STZ 200/200</td> <td>8,19</td> </tr> <tr> <td>J310-S16-J310.4 - S16-J310.3</td> <td>STZ 200/200</td> <td>26,02</td> </tr> </tbody> </table>						ST. OSWALD	Sankt Oswald		J310-S16-J310.6 - S16-J310.5B	STZ 200/200	45,06	J310-S16-J310.5B - S16-J310.5A	STZ 200/200	22,42	J310-S16-J310.5A - S16-J310.5	STZ 200/200	28,26	J310-S16-J310.5 - S16-J310.4	STZ 200/200	8,19	J310-S16-J310.4 - S16-J310.3	STZ 200/200	26,02
ST. OSWALD	Sankt Oswald																						
J310-S16-J310.6 - S16-J310.5B	STZ 200/200	45,06																					
J310-S16-J310.5B - S16-J310.5A	STZ 200/200	22,42																					
J310-S16-J310.5A - S16-J310.5	STZ 200/200	28,26																					
J310-S16-J310.5 - S16-J310.4	STZ 200/200	8,19																					
J310-S16-J310.4 - S16-J310.3	STZ 200/200	26,02																					
Anmerkung: keine zufahrt zu den schächten !!!!				Summer der Länge der Haltungen:	129,95																		
Reinigungsgänge: 1		Gesamtlänge Reinigung:		129,95																			
ReinigungsID:	Zeiten: 13:13:47	13:48:08	00:34:21	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0																		
9945	001_20260529_1313	Düse: 3	max Druck: 28																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ST. OSWALD</th> <th>Sankt Oswald</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J310-S16-J310.3 - S16-J310.2</td> <td>STZ 200/200</td> <td>37,10</td> </tr> <tr> <td>J310-S16-J310.2 - S16-J310.1A</td> <td>STZ 200/200</td> <td>23,08</td> </tr> <tr> <td>J310-S16-J310.1A - S16-J310.1</td> <td>STZ 200/200</td> <td>19,46</td> </tr> <tr> <td>J310-S16-J310.1 - S16-J305.10</td> <td>STZ 200/200</td> <td>55,09</td> </tr> </tbody> </table>						ST. OSWALD	Sankt Oswald		J310-S16-J310.3 - S16-J310.2	STZ 200/200	37,10	J310-S16-J310.2 - S16-J310.1A	STZ 200/200	23,08	J310-S16-J310.1A - S16-J310.1	STZ 200/200	19,46	J310-S16-J310.1 - S16-J305.10	STZ 200/200	55,09			
ST. OSWALD	Sankt Oswald																						
J310-S16-J310.3 - S16-J310.2	STZ 200/200	37,10																					
J310-S16-J310.2 - S16-J310.1A	STZ 200/200	23,08																					
J310-S16-J310.1A - S16-J310.1	STZ 200/200	19,46																					
J310-S16-J310.1 - S16-J305.10	STZ 200/200	55,09																					
Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi				Summer der Länge der Haltungen:	134,73																		
Reinigungsgänge: 2		Gesamtlänge Reinigung:		269,46																			
ReinigungsID:	Zeiten: 13:50:51	14:15:01	00:24:10	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0																		
9946	001_20260529_1350	Düse: 3	max Druck: 45																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ST. OSWALD</th> <th>Sankt Oswald</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J305-S16-J305.11 - S16-J305.10</td> <td>STZ 200/200</td> <td>70,07</td> </tr> </tbody> </table>						ST. OSWALD	Sankt Oswald		J305-S16-J305.11 - S16-J305.10	STZ 200/200	70,07												
ST. OSWALD	Sankt Oswald																						
J305-S16-J305.11 - S16-J305.10	STZ 200/200	70,07																					
Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi				Summer der Länge der Haltungen:	70,07																		
Reinigungsgänge: 2		Gesamtlänge Reinigung:		140,14																			
ReinigungsID:	Zeiten: 14:17:22	14:56:15	00:38:53	Pumpenlaufzeit: HD:	Vac: 0																		
9947	001_20260529_1417	Düse: 3	max Druck: 33																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ST. OSWALD</th> <th>Sankt Oswald</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J305-S16-J305.9 - S16-J305.8</td> <td>STZ 200/200</td> <td>39,09</td> </tr> <tr> <td>J305-S16-J305.8 - S16-J305.7</td> <td>STZ 200/200</td> <td>68,52</td> </tr> <tr> <td>J305-S16-J305.10 - S16-J305.9</td> <td>STZ 200/200</td> <td>23,04</td> </tr> </tbody> </table>						ST. OSWALD	Sankt Oswald		J305-S16-J305.9 - S16-J305.8	STZ 200/200	39,09	J305-S16-J305.8 - S16-J305.7	STZ 200/200	68,52	J305-S16-J305.10 - S16-J305.9	STZ 200/200	23,04						
ST. OSWALD	Sankt Oswald																						
J305-S16-J305.9 - S16-J305.8	STZ 200/200	39,09																					
J305-S16-J305.8 - S16-J305.7	STZ 200/200	68,52																					
J305-S16-J305.10 - S16-J305.9	STZ 200/200	23,04																					
Anmerkung: mehrmalieges reiniegen notwendi				Summer der Länge der Haltungen:	130,65																		
Reinigungsgänge: 2		Gesamtlänge Reinigung:		261,30																			
2026-05-29					465,40																		
					6450,79																		