



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

ROHRMAX - Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsg.m.b.H.

Tel. 01 / 330 4000
info@rohrmax.at

Haltungsinspektion - 16.11.2023 - 7643-9022

16.11.2023	Kamera Fahrbare Kamera	Wetter kein Niederschlag	Haltungsname 7643-9022	Nr. 162
Projektname 9220 Velden_A02_km 33_700 - 351_400	Video-Speichermedium Sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 535 FA	Untersucher Patrick Galmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9241 Wernberg	Knoten oben 7643	Rohrlänge [m] 0
Straße A2	Knotentyp oben Schacht	Haltungslänge [m] 75,87
Lage Fahrbahn	Knoten unten 9022	Insp. Länge [m] 75,87
	Knotentyp unten Bauwerk	Baujahr


Profil Kreisprofil 400mm	Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Polyvinylchlorid	Bemerkung Inspektion

1:558	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
7643						
	0.00	BCDXP	Rohranfang	00:00:00	7643-8864_231116_130404_0	
	6.53	BCCAY	Krümmung der Leitung nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung	00:01:33	7643-8864_231116_130422_0	
	41.98	BAJA	Verschobene Rohrverbindung:, Abstand: 100mm in Längsrichtung von 12 Uhr bis 12 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:03:19	7643-8864_231116_130422_0	4
	72.02	BBCB	Ablagerungen: grobes Material, 40% der Höhe der Rohrleitung von 4 Uhr bis 8 Uhr	00:04:59	7643-8864_231116_130422_0	1
	75.87	BCEXP	Rohrende	00:06:37	7643-8864_231116_130422_0	
9022						




Haltungsbilder - 16.11.2023 - 7643-9022

Stadt/Ort 9241 Wernberg	Straße A2	16.11.2023	Haltungsname 7643-9022	Nr. 162
----------------------------	--------------	------------	---------------------------	------------



7643-8864_231116_130404_0469.jpg, 00:00:00, 0.00m
Rohranfang



7643-8864_231116_130422_0470.jpg, 00:01:33, 6.53m
Krümmung der Leitung nach links, 45° Richtungsänderung, an einer Rohrverbindung



Haltungsbilder - 16.11.2023 - 7643-9022

Stadt/Ort 9241 Wernberg	Straße A2	16.11.2023	Haltungsname 7643-9022	Nr. 162
----------------------------	--------------	------------	---------------------------	------------



7643-8864_231116_130422_0471.jpg, 00:03:19, 41.98m
Verschoebene Rohrverbindung: Abstand: 100mm in Längsrichtung von 12 Uhr bis 12 Uhr, an einer Rohrverbindung



7643-8864_231116_130422_0472.jpg, 00:04:59, 72.02m
Ablagerungen: grobes Material, 40% der Höhe der Rohrleitung von 4 Uhr bis 8 Uhr



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

ROHRMAX - Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsg.m.b.H.

Tel. 01 / 330 4000
info@rohrmax.at

Haltungsbilder - 16.11.2023 - 7643-9022

Stadt/Ort 9241 Wernberg	Straße A2	16.11.2023	Haltungsname 7643-9022	Nr. 162
----------------------------	--------------	------------	---------------------------	------------



7643-8864_231116_130422_0473.jpg, 00:06:37, 75.87m
Rohrende