


7475

2023.11.08

Strecke:A02 Kilometrierung:346.13
Achsabstand:120.85m



7475



2023.11.08

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

7475

Subtyp

Abstich 4,85 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [V]

Ausgleichshöhe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallnager 8.11.

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 1000 [mm]

Material B

Tiefe 4,60 [m]




Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge



Ausgleichsr.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

8. November 2023 14:58

7475

2023.11



7475

2023.11:08

