


7476

2023.11.08

Strecke:A02
Kilometrierung:346.133
Achsabstand:111.03m



7476



2023.11.08

Schichthebungsprotokoll V2018.2.3.4

7476

Gallmayer 8.11.23
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

Abstich 4,50 [m]

DN 800 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [K/M] [N]

Tiefe 4,45 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schicht DN _____ [mm]

Schichtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge

Ausgleichsr.




Fuge

Hals




Fuge

Konus



Übergangsplatte



Fuge

Unterteil



Fuge

Bodenteil



Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

8. November 2023 14:24

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7476

2023.11



7476

2023.11.08

