


7553

2024.06.14

Strecke:A02
Kilometrierung:342.601
Achsabstand:148.76m



7553



2024.06.14

Scheiterhebungsprotokoll 2016.2.3.4

Schächelnr: 7553

Subtyp _____

Abstich 140 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [X]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____

Umgebung _____

Deckel _____

Rahmen _____

Fuge _____

Ausgleichsr. _____

Fuge _____

Hals _____

Fuge _____

Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____

Unterteil _____

Fuge _____

Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel _____

Bild Orientierung _____

Bild / Schacht _____

Gallmayer 14.6.24

inspektiert _____ Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL _____

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 1,2 [m]

200
1,2
500 100 100
1,2 0,85
120

7553

2024.06.14



7553

2024.06.14

