


7556

2024.06.19

Strecke:A02 Kilometrierung:342.62
Achsabstand:191.95m



7556



2024.06.19

Schachterhebungsprotokoll

SchachtNr: 7556

Gallmayer 19.6.24
Inspekteur: Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Schachttiefe: 1,18 [m]
DN 400 [mm]

Deckel DN: _____ [cm]
Material 15
Tiefe: 1,15 [m]

Rund Eckig
Verschraubt: ja nein
Material: _____
Klasse: _____ [kn] [t]
Belüftet: ja nein
Schmutzfänger: ja nein
Schacht DN: 1 [cm]
Rund Eckig

150 B 1,15 250 PVC 1,10

Deckel

Rahmen

Ausgleichsr.

Hals

Übergangsplatte

Unterteil

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

WM24

7556

2024.06.19



7556

2024.06.19

