


7561

2023.11.24

Strecke:A02
Kilometrierung:348.498
Achsabstand:34.29m



7561



2023.11.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schacht Nr. 7561

Subtyp _____

Abstich 2,10 [m]

Deckel DN _____ [cm] / Klasse _____ [kN] [i]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 2,10 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. November 2023 08:24

7561

2023.08.21



7561

2023.08.21

