


7583

2023.11.10

Strecke:A02 Kilometrierung:342.28
Achsabstand:124.89m**7583****2023.11.10**

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schachtnr.:

7583

Gallmayer 10.11.23

Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

Abstich 1,85 [m]DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material PVC

Klasse _____ [(kN) (N)]


Tiefe 1,80 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

10. November 2023 08:50

7583

2023.11



7583

2023.11.10

