


7596

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.569
Achsabstand:0.1m**7596**

2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtwr:
5
7596

Subtyp _____

Abstich 1.85 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [3]

Ausgleicherringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang HA EL _____

DN 200 [mm]

Material B

Tiefe 1.85 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 08:15

7596

2023.10



7596

2023.10.24

