

7597

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.531
Achsabstand:0.14m**7597**

2023.10.24

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schachtwf:

7597

Gallmayer 24.10.23
Inspektor Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

Abstich 1,30 [m]

DN 200 [mm]

Deckel DN _____ [cm]

Material B

Klasse _____ [kN] [N]


Tiefe 1,20 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

1,20
DN 200
B1,20
DN 200
B

Material

Umgebung



Deckel




Rahmen

Fuge




Ausgleichs.

Fuge




Hals

Fuge




Konus




Übergangsplatte

Fuge



Unterteil

Fuge



Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 11:28

7597

2023.10



7597

2023.10.24

