

7598

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.465
Achsabstand:0.17m



7598



2023.10.24

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schachtnr.: 7598

Subtyp _____

Abstich 2,00 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,00 [m]

Inspektor Gallmayer Datum 24.10.23

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 11:37

7598

2023.10.24



7598

2023.10.24

