

7599

2023.10.24

Strecke:A02
Kilometrierung:349.416
Achsabstand:0.14m**7599**

2023.10.24

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!

Schacht Nr. 7599

Inspektor Gallmayer Datum 24.10.23

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

Abstich 2,40 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material B

Klasse _____ [kN] [N] Tiefe 2,40 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material _____ Umgebung _____

Deckel _____ Rahmen _____

Fuge _____ Ausgleichsr. _____

Fuge _____ Hals _____

Fuge _____ Konus _____

Übergangsplatte _____

Fuge _____ Unterteil _____

Fuge _____ Bodenteil _____

Auftritt _____

Gerinne _____

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

24. Oktober 2023 12:03

7599

2023.10



7599

2023.10.24

