

7603

2024.03.05

Strecke:A02
Kilometrierung:345.784
Achsabstand:0.31m



7603



2024.03.05

Schächterhebungsprotokoll V2023
Wichtig: nur zugehörigen Photos zu verwenden!!

Schacht Nr.: 7603

Subtyp: _____

Abstich 2,05 [m]

Deckel DN _____ [cm] / Klasse _____ [kN] [k]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 5.3.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 400 [mm]

Material b

Tiefe 2,00 [m]

Diagramm: Kreis mit Zahlen 1-11. Pfeile zeigen auf 12 (DN 400, 1,95m) und 7 (DN 200, 1,20m).

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

7603

2024.03



7603

2024.03.05

