

7604

2024.03.05

Strecke:A02
Kilometrierung:345.736
Achsabstand:0.18m



7604



2024.03.05

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr.:

7604

Subtyp

Abstich 3,75 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [t]

Ausgleicherringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Nur mit den zugehörigen Photos zu verwenden!!

Gallmayer

5.3.24

Inspekteur


Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 3,75 [m]



Material

Umgebung




Deckel



Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge




Rahmen

Fuge



Rahmen

Fuge



Rahmen

Fuge



Rahmen

Fuge

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7604

2024.03



7604

2024.03.05

