


7606

2024.03.05

Strecke:A02
Kilometrierung:345.606
Achsabstand:0.27m



7606



2024.03.05

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr.:

7606

Subtyp

Abstich 3,12 [m]

Deckel DN [cm]

Klasse [kN] [N]

Ausgleichsringe [cm]

Schacht DN [mm]

Schachtzustand [1-5]

Konus / Übergangsplatte



Gallmayer

5.3.24

Inspekteur

Datum

Ablauf Funktion: Strang. HA. EL.

DN 500 [mm]

Material B

Tiefe 3,10 [m]

DN 400
B
3,05mDN 200
B
1,52m

Material


Umgebung



Deckel



Rahmen




Fuge



Ausgleichsring




Fuge




Hals




Fuge




Konus




Übergangsplatte




Fuge




Unterteil




Fuge



Bodenteil



Fuge




Fuge



Fuge



Fuge




Fuge



Fuge



Fuge



Fuge



Fuge



Fuge



Fuge



Fuge

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7606

2024.03.05



7606

2024.03.05

