

7608

2024.03.05

Strecke:A02 Kilometrierung:345.51
Achsabstand:0.41m

7608



2024.03.05

Schachterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

Schachtnr: 7608

Subtyp: _____

Abstich 230 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) (t)]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer

Insp. _____ Datum _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL, _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2.30 [m]

DN 200
1.42m
DN 400
B
2.25m

DN 400
B
2.25m

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

7608

2024.03.05



7608

2024.03.05

