

7609

2024.03.05

Strecke:A02 Kilometrierung:345.46
Achsabstand:0.34m

7609



2024.03.05

Schächterhebungsprotokoll V2018.2.3.4

SchachtNr: 7609

Subtyp: _____

Abstich 2,03 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [(kN) [t]]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 5.3.24
Inspekteur Datum

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,00 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

DN 200
B
1,22m

DN 400
B
1,95m

7609

2024.03



7609

2024.03.05

