

7612

2024.03.04

Strecke:A02
Kilometrierung:345.885
Achsabstand:0.35m



7612



2024.03.04

Schächterhebungsprotokoll V2018.03.04

SchachtNr: 7612

Subtyp _____

Abstich 2,0 [m]

Deckel DN _____ [cm]

Klasse _____ [kN] [N]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Gallmayer 4.3.24

Inspekteur _____ Datum _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL. _____

DN 400 [mm]

Material B

Tiefe 2,0 [m]

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichs.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

DN400
B
1,95m

DN200
B
1,3m

7612

2024.03



7612

2024.03.04

