


7614

2024.03.04

Strecke:A02 Kilometrierung:345.98
Achsabstand:0.61m**7614**

2024.03.04

Schächterhebungsprotokoll V2016-01-01 (Bitte Photos zu verwenden!)

Schacht Nr.: 7614

Gallmayer 4.3.24
Inspekteur Datum

Subtyp _____

Ablauf Funktion: Strang, HA, EL

Abstich 2,10 [m] DN 400 [mm]

Deckel DN _____ [cm] Material ib

Klasse _____ [kN] [V] Tiefe 2,10 [m]

Ausgleichsringe _____ [cm]

Schacht DN _____ [mm]

Schachtzustand _____ [1-5]

Konus / Übergangsplatte

Material

Umgebung

Deckel

Rahmen

Fuge

Ausgleichsr.

Fuge

Hals

Fuge

Konus

Übergangsplatte

Fuge

Unterteil

Fuge

Bodenteil

Auftritt

Gerinne

Bild Deckel

Bild Orientierung

Bild / Schacht

DN 400
B
2,105m

DN 200
B
1,2m

7614

2024.03



7614

2024.03.04

